



Comune di San Michele al Tagliamento - VE

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



2 - AMBITO URBANO, RILIEVI

Luglio 2024

Professionisti incaricati



urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di S. Michele al T.

Sindaco

Flavio Maurutto

Resp. Uff. LL.PP.

arch. Wanda Antoniazzi

Ref. PEBA

arch. Jaqueline Caissutti



LISTA SCHEDE RILIEVO SPAZI PUBBLICI

	strade	piazze	parchi giochi	SOMMA
S. Michele al Tagl.	51	5	4	60
Bibione	75	12	10	97
Cesarolo	19	3	4	26
S. Giorgio al Tagl./ Pozzi	22	2	1	25
S. Mauro/ Malafesta/ Villanova	12	2	0	14
S. Filippo/ Marinella/ Bevazzana	5	0	1	6
SOMMA	184	24	20	228

STRADE

CESAROLO	
U01	Via IV Novembre
U02	Via Bregadina
U03	Via Manuzza
U04	Via del Sal
U05	Via Cav. V. Veneto
U06	Via Bellini
U07	Via Cartini
U08a	Via Forgiarini (tratto 1)
U08b	Via Forgiarini (tratto 2)
U09	Via Mons. Martin
U10	Via del Colle
U11	Via Vizzon
U12a	Via Matteotti (tratto 1)
U12b	Via Matteotti (tratto 2)
U13	Via Botticelli
U14	Via Sanzio/Tintoretto
U15a	Via Conciliazione (tratto 1)
U15b	Via Conciliazione (tratto 2)
U16	Via Malamocco
U17	Via Albino
S. GIORGIO AL TAGL./ POZZI	
U18	Via Sto Urbano
U19	Via Marcello
U20	Via Sta Sabata/via 25 Aprile
U21a	SP73 Via Nazionale (tratto 1)
U21b	SP Via Nazionale (tratto 2)
U22	SP73 Via Nazionale (tratti 3, 4)
U23	Via 24 Maggio
U24	Via Ginnastica
U25	Via Madonnetta
U26	Via Giacinto/Via degli Emigranti

U27	Via Montalbano
U28	Via dell'Usignolo
U29	Via Del Sassello
U30	Via Dote
U31	Via Diaz
U32	Via Martiri del '44
U33	Via Tagliamento
U34	Via del Cimitero
U35	Via Caduti
U36	Via Cassin
U37	Via Pozzi
U38	Via S. Mauretto/Guardia Vecchia
S. MAURO/ MALAFESTA/ VILLANOVA	
U39	Via Pordenone
U40	Via Mauro
U41	Via Boscato/Palazzetto
U42	Via Biasini
U43	Via Malafesta SP275
U44	Via Carso/Colombara
U45	Via Volta
U46	Via scuole
U47	Via Filzi
U48	Via Mussons
U49	Via Sta Lucia
U50	Via Molino/Nievo
S. MICHELE AL TAGL.	
U51	SS14 (tratto)
U52	Via Mecchia
U53	Via Roma XX
U54	Via Cav. Veneto
U55	Via Degli Artefici
U56	Via Covassine



U57	Via Ivancich
U58	Via Don Bosco
U59a	Via Agnolina (tratto 1)
U59b	Via Agnolina (tratto 2)
U60	Via Macello
U61	Via Lazzaretto
U62a	Via Cipressi (tratto 1)
U62b	Via Cipressi (tratto 2)
U63	Via Bazzana
U64	Via Fanotto
U65	Via Bivi
U66a	Via Bassa (tratto 1)
U66b	Via Bassa (tratto 2)
U67	Via Rosselli
U68	Via Don Nicola Nardin
U69	Via Fermi
U70a	Via De Amicis (Tratto 1)
U70b	Via De Amicis (Tratto 2)
U71	Via Einaudi
U72	Via Fermi
U73	Via Candotti
U74	Via Canal
U75	Via Alighieri/Via Tiglio (tratto 1)
U76	Via Alighieri (tratto 2)
U77	Via Piave/Via Mazzini
U78	Via Ricostruzione
U79	Via Garibaldi
U80	Via Manzoni
U81	Via Curiel
U82	Via Venezia
U83a	Via Comugne (tratto 1)
U83b	Via Comugne (tratto 2)
U84	Via Soliman
U85a	Corso del Popolo (tratto 1)
U85b	Corso del Popolo (tratto 2)
U86	Via Dell'Unione
U87	Via D'Acquisto
U88	Via Papa Giovanni XXIII
U89	Via Gobato
U90	Via Pascoli
U91	Via Della Pace
U92a	Via Marango (tratto 1)
U92b	Via Marango (tratto 2)
U93	Via A. Frank
U94	Via M. Polo
U95	Vie M. Libertà/ Battisti/ Trieste/ Repubblica
S. FILIPPO/ BEVAZZANA/ MARINELLA	
U96	Via Bevazzana
U97	Via Cassi/ via Morandi, S. Filippo

U98	Via S. Filippo
U99	Via Marinella
U100	Via Malamocco, Terzo Bacino
BIBIONE	
U101	Via Pineda
U102	Via Capodistria
U103a	Via Baseleghe (tratto 1)
U103b	Via Baseleghe (tratto 2)
U104a	Corso del Sole (tratto 1)
U104b	Corso del Sole (tratto 2)
U104c	Corso del Sole (tratto 3)
U105a	Lungomare (tratto da P.le Zenith a laguna)
U105b	Lungomare (tratto da P.le Zenith al faro)
U106	Via Delfino
U107	Via Timavo
U108	Via Terra
U109a	Via Maja (tratto 1)
U109b	Via Maja (tratto 2)
U109c	Via Maja (tratto 3)
U110	Via Argo
U111	Viale della Luna
U112	Viale Aurora
U113	Via della Vega
U114	Via Alemagna
U115	Vie Marte, via Giove, via Plutone
U116	Via Puccini
U117	Via Veneto
U118a	Via Parco del Pini
U118b	Via Serenissima/ via Parco dei Pini
U119	Viale Dalmazia
U120	Via Delle Colonie
U120b	Via delle Colonie interna
U121	Via Egeria
U122	Via Cormor
U122	Via Cellina
U123	Via Orsa Maggiore
U124	Via Delle Nazioni
U125	Via del Sagittario
U126	Corso Europa
U127	Via Mira
U128	Via Brenta
U129	Via Meduna
U130	Viale Italia
U131	Viale delle Costellazioni
U132	Via Toro
U133	Via Antares
U134	Via Vivaldi
U135	Viale dei Ginepri
U136	Via della Laguna



U137	Passeggiata Bibione Spiaggia
U138	Passeggiata Lido dei Pini
U139	Via Unità D'Italia
U139	Via Venere
U140	Via Urano
U141	Via Marte
U142	Via Saturno
U143	Via Mercurio
U144	Via Lattea
U145	Via dei Pianeti/ Nettuno
U146	Via Procione
U147	Via Rigel
U149a	Via Lira (tratto 1)
U149b	Via Lira (tratto 2)
U150a	Via Perseo (tratto 1)
U150b	Via Perseo (tratto 2)
U151	Via Regolo/Mercurio
U152	Via Ariete
U153	Via Stella Mattutina
U154	Via Monticano/Piazzale Po
U155	Via Lemene
U156	Via Alfa
U157	Via degli Ontari
U158	Via dei Lauri
U159	Via Andromeda
U160	Via Pegaso
U161	Via Passeggiata al mare
U162	Ciclopedonale Procione/ faro
U163	Via Livenza
U164	Via Stella
U165	Via Capricorno Ovest/Est
U166	Passeggiata Adriatico lungomare

CICLOVIE E PASSEGGIATE

C01	Gira Tagliamento (entroterra)	X
PA1	Passeggiata Lido dei Pini	
PA2	Passeggiata Bibione	

PARCHI GIOCHI

V01	Via Matteotti	Cesarolo
V02	Vie Mon. Martin/ Cav. V. Veneto	Cesarolo
V03	Via Colle	Cesarolo
V04	Via Cartini	Cesarolo
V05	Via del Sasselo	S. Giorgio

V06	C.d. Popolo/ Marango/ Venezia	S. Michele
V07	Via Comugne	S. Michele
V08	Via A. Frank	S. Michele
V09	Via dell'Unione	S. Michele
V10	Via Bevazzana	Bevazzana
V11	Via S. Filippo	S. Filippo
V12	Via Perseo	Bibione
V13	via Andromeda/ Valgrande	Bibione
V14	Via Argo/Maja	Bibione
V15	Parco del Donatore	Bibione
V16	Parco Calisthenics	Bibione
V17	Parco Viale dei Ginepri	Bibione
V18	Parco Adriatico (Lungomare)	Bibione
V19	Parco del Capricorno	Bibione
V20	Parco Giardino Mediterraneo	Bibione
V21	Parco giochi in spiaggia	Bibione

PIAZZE

P01	Piazza della Chiesa	Cesarolo
P02	Piazza Zancanaro	Cesarolo
P03	Piazza "Fermati un Attimo"	Cesarolo
P04	P.le della Chiesa parrocchiale	S. Giorgio
P05	P.le della Chiesa S. Giorgio M.	S. Giorgio
P06	P.le chiesa Ss.Bellino e Mauro	S. Mauretto
P07	P.le chiesa S. Antonio	Malafesta
P08	P.a della Chiesa S.ta Lucia	Villanova
P09a	Piazza Marconi	S. Michele
P09b	Piazza "Il muro della storia"	S. Michele
P10	Piazza Pio X	S. Michele
P11	Piazza della Libertà (municipio)	S. Michele
P12	Piazza Galasso	S. Michele
P13	Piazza del Mercato	Bibione
P14	Piazza Copernico	Bibione
P15	Piazzale Zenith	Bibione
P16	Piazzale Po	Bibione
P22	Piazzale Adriatico	Bibione
P17	Piazza Fontana	Bibione
P18	Piazza Keplero	Bibione
P19	P.le chiesa S. Maria Assunta	Bibione
P20	Piazza Treviso	Bibione
P21	Piazzale Orione	Bibione
P22	Piazzale Adriatico	Bibione
P23	Piazzale Tolomeo	Bibione



CRITERI PER VALUTARE L'ACCESSIBILITÀ, LA SICUREZZA E L'ORIENTAMENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI

MARCIAPIEDE, PERCORSO PEDONALE

ROSSO: non accessibile e/o assenza di sicurezza o assenza di percorso pedonale.

- Pavimento molto degradato (sconnessioni, buche...); pericolo per il rischio di inciampo-caduta.
- Assenza marciapiedi o banchina con larghezza inferiore a 90 cm su vie trafficate.
- Elementi di arredo che impediscono la percorribilità e che costituiscono una fonte di pericolo per ipo/non vedenti, anziani e bambini.
- Presenza scalini o dislivelli superiori a 2,5 cm (anche all'inizio e alla fine del percorso).
- Insicurezza negli attraversamenti anche a causa dall'assenza di linee guida per ipo/non vedenti

GIALLO: accessibilità e percorribilità da migliorare.

- Percorso sconnesso in tratti limitati.
- Sicurezza da migliorare in brevi tratti.
- Marciapiedi che richiedono interventi limitati e puntuali di manutenzione ma percorribile.
- Marciapiedi stretti ma percorribili.
- Scarso orientamento o assenza di linee guida su un tratto limitato (ad es. passi carrai).
- Assenza di marciapiede o banchine in zona residenziale con carreggiata stretta, in Z30 a senso unico, Z20 o poco trafficata, o su strada cieca.

GIALLO-VERDE

- Arredo che intralcia il percorso ma non impedisce la percorribilità e non determina insicurezza.
- Limitare e piccole sconessioni
- Z30 o Z20 in un'area storica pavimentata, a senso unico e con rispetto della velocità.

VERDE: accessibile, percorribile

Buona accessibilità e percorribilità in sicurezza del marciapiede; buon orientamento garantito da linee guida; assenza di elementi d'intralcio o punti pericolosi

Z20 o Z30 collocata in zone di lottizzazioni o nelle aree centrali molto sicure.



PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

ROSSO: assenti o non accessibile (spazio insufficiente, pendenza via, percorso non raccordato...).

GIALLO: presenti ma con dimensione non a norma o assenza segnaletica orizzontale o verticale.

VERDE: a norma

INTERSEZIONI/ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

ROSSO: poco accessibile e/o insicuro

- Presenza scalini o dislivelli > 2/2,5 cm.
- Degrado rilevante dell'attraversamento (buche, disconnessioni...).
- Attraversamento lungo.
- Insicurezza del pedone con traffico sostenuto e veloce.
- Assenza attraversamento in un'area centrale o molto frequentata dai pedoni.
- Sovradimensionamento dell'incrocio/attraversamento rispetto al contesto: incrocio da riqualificare (a misura di pedoni).
- Assenza di linee guida per gli ipo/non vedenti nelle seguenti tipologie di strade con un traffico moderato:

a. vie importanti molto frequentate (centro, parrocchie, piazze, attorno alle scuole, stazioni Fs e bus, servizi, commerciali);

b. vie ubicate in zone residenziali con funzione di collegamento;

c. vie ubicate in zone residenziali molto trafficate per la presenza di servizi importanti (es. supermercati, uffici, scuole, chiese...).

GIALLO: accessibilità e/o visibilità o intercettazione da migliorare

- Assenza d'intercettazione podotattile in alcuni attraversamenti strategici importanti o segnalati.
- Strisce sbiadite poco visibili.
- Assenza di paline di arresto negli attraversamenti delle zone residenziali poco trafficate.
- Assenza di segnaletica orizzontale (strisce) e verticale negli incroci con le strade secondarie poco trafficate che intersecano il percorso principale.
- Scarsa sicurezza del pedone.
- Puntuale problema di manutenzione.
- Attraversamento da riposizionare.
- Scarsa illuminazione di notte.
- Scarsa visibilità di giorno.
- Semaforo senza avvisatore acustico e intercettazione.

VERDE: accessibile, percorribile e sicuro per tutti.

LEGENDA COLORI

 accessibile/ a norma

 parzialmente accessibile/ assenza orientamento

 non accessibile/ accessibilità vincolata

 strada chiusa e senza traffico



PRIORITA' INTERVENTO

L'individuazione delle priorità prende in considerazione più parametri:

- il "rilievo tecnico", cioè la presenza di barriere architettoniche, la sicurezza pedonale rilevata, l'identificazione del percorso pedonale;
- la presenza di edifici e servizi pubblici.
- il livello di frequentazione;
- i lavori previsti (programmazione triennale dei lavori pubblici);
- le segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse e dalla cittadinanza;

Punteggi per il calcolo delle priorità d'intervento negli spazi pubblici

I	Parametri "tecnici": accessibilità, sicurezza, identificazione percorso.	da 0 a 3
II	Poli attrattori: uffici, parcheggi, aree verdi, piazze, chiesa, monumenti.	da 0 a 2
	Poli attrattori: attività commerciali (supermercato, negozio di prossimità...).	da 0 a 3
	Poli attrattori: edifici scolastici, municipio, cimitero, stazioni.	da 0 a 3
	Poli attrattori: servizi socio-sanitari: ambulatori, casa riposo, farmacia, o sedi associazioni disabili-anziani.	da 0 a 3
III	Frequentazione: scolastica, commerciale, podistica.	da 0 a 3
	Scambiatori: fermata bus di linea o bus scolastico/ pedibus	da 0 a 2
IV	Interventi previsti e/o nuove urbanizzazioni	da 0 a 3
V	Segnalazioni pervenute	da 0 a 4

PARAMETRI "TECNICI"

I parametri "tecnici" riguardano le condizioni di accessibilità, continuità, sicurezza del percorso e degli attraversamenti pedonali; anche la presenza di linee guida e il "comfort ambientale", riconducibile all'arredo urbano e arredo verde, all'impatto acustico dei veicoli, viene considerazione nella valutazione.

PUNTEGGIO

Un punteggio "basso" generalmente è riferito a una via con funzione poco rilevante nel contesto locale (ad es. strada senza uscita, via residenziale o poco trafficata, scarsa presenza di servizi...). Viceversa, un punteggio "elevato" non evidenzia necessariamente



una situazione di scarsa accessibilità, ma può essere correlato all'importanza della via nel contesto locale. In questi casi è utile confrontare il punteggio “tecnico” e le “segnalazioni pervenute”.

Il punteggio è dinamico, ad esempio potrebbe diminuire a seguito di interventi migliorativi nella via (es. la realizzazione di Z30 o di un percorso pedonale protetto); oppure potrebbe aumentare a seguito della collocazione di un servizio pubblico o un nuovo insediamento residenziale e/o commerciale che modifica il traffico viabilistico e la frequentazione della strada; o un aumento dell'incidentalità; o delle segnalazioni riguardanti problemi di manutenzione o insicurezza stradale.

Sulla base dei suddetti criteri sono stati definiti i punteggi di priorità per ogni via schedata.



Comune di S. MICHELE AL TAGL. – VE
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

AMBITO URBANO

SCHEDE VIE



Codice – Nome via	U01	Via IV Novembre
Zona – Orientamento	Cesarolo	Dall'ingresso alla frazione alla piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Tratti	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Bregadina (scal)	X	NO	NO
----------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Piazza chiesa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Piazza della Chiesa: pedonalità laterale .



Codice – Nome via	U02	Via Bregadina
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via IV Novembre verso la chiesa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
		X		X
	Fino alla chiesa	X		X
Dopo la chiesa			X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via IV Novembre	X	NO	NO
Via Manuzza	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Fine via: strada demaniale.
- Ambito da qualificare: via Bregadina/ Piazza della chiesa (h.scuola di musica).



<i>Codice – Nome via</i>	U03	Via Manuzza
<i>Zona – Orientamento</i>	Cesarolo	Da via Bregadina al segnale d'ingresso/uscita della frazione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X metà strada		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
			X
	Dal civ 54	X	XX (puntuale dissesto tombini)
	Da via Matteotti		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Bregadina	X	NO	NO
Via del Sal	X	NO	SI
Viale Matteotti	X	NO	SI
Via Palladio	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5



Codice – Nome via	U04	Via del Sal
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Manuzza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo 150m civ 29	X (tratto non asfaltato)	X (soste)
	Da via Forgiarini	X (alberature)	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Manuzza	X	NO	NO
Via Forgiarini	X	NO	SI
Via Vizzon	X	NO	SI
Via Conciliazione	X	NO	SI

Attraversamenti

Incrocio Forgiarini 1	X (1 scal)	NO	SI
Dopo via Forgiarini	X	NO	SI rialzato
Rialzato	X	NO	SI rialzato

STALLI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Via Donatello: X



Codice – Nome via	U05	Via Cav V. Veneto
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Conciliazione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X per 30m inizio			

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		✗ 30m	✗ 30m
		✗	✗✗
	Da M. Cecco	✗	✗ via Cartini

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Conciliazione	✗	NO	NO
Traversa (SX)	✗ (2 scal)	NO	SI
Via M. Cecco	✗ (2 scal)	NO	SI
Via Cartini	✗	NO	SI
Via Albino	✗	NO	SI
Via Bellini	✗	NO	SI

Attraversamenti

Fine via con dissesto	✗		SI
-----------------------	---	--	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Migliorare accesso al parco: asfalto sconnesso/ granuloso.



Codice – Nome via	U06	Via Bellini
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Cav. V. Veneto



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X pali	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
		X		XXX
	Dopo via Martin	X		X (20m poi) X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cav. V. Veneto	X	NO	SI
Via Martin	X	NO	SI
Via Conciliazione	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via VI Novembre/ via Bellini/ via Conciliazione.



Codice – Nome via	U07	Via Albino Cartini
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Cav. Veneto



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo la curva	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cav. Veneto	X	NO	SI
Viale parco	X	NO	SI

Attraversamenti

1.	X	NO	SI
2 fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 2

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U08a	Via Forgiarini (tratto 1)
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Matteotti



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Matteotti	X	NO	SI
Via del Sal	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via (dissesto)	X	NO	SI
Rialzato	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	1
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Presenza dosso rallentatore.



Codice – Nome via	U08b	Via Forgiarini (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via del Sal



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X Marciapiede a raso

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Dopo Vicolo della Vigna	X	X con podotattile nei passi carrai
	X	X con podotattile per cambio pendenza passo carrai

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via del Sal	X	NO	Incrocio rialzato
Via Colle con podotattile percorso (SX)	X	SI	SI
Vicolo della Vigna	X	SI	SI
Via Vizzon	X	NO	SI
Via Bregadina (SX)	X	NO	NO
Via Bregadina (DX)	X	NO	N=

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	rialzato
Metà via (rallentatore) X 2	X 1 dislivello	NO	rialzato

STALLI PARCH. RISERVATI 2

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3

NOTE

- Vicolo della Vigna: e con podottatille nei due marciapiedi con 3 park riservati con arredo panchine; via chiusa.



Codice – Nome via	U09	Via Mons. Martin
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Bellini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Lampioni SX	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo curva	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Bellini	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Inizio e fine via		4X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	1
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	1
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6



Codice – Nome via	U10	Via del Colle
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Forgiarini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (con podotattile)	X (con podotattile)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Forgiarini	X	NO	SI
----------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X	SI	SI
Metà via x 2	X	SI	SI
Fine via	X	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	4X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5



Codice – Nome via	U11	Via Vizzon
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Sal



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Barbarigo

Dopo campo di calcio

Curva per 50m

Dopo 50m

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX dissesto
Da via Barbarigo	XX con dissesto	X
Dopo campo di calcio	X	X
Curva per 50m	X	X
Dopo 50m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via del Sal	X	NO	NO
Via Barbarigo	X	NO	SI
Verso la chiesa pedonale	X	NO	SI
Via Forgiarini	X	NO	SI

Attraversamenti

Rialzato	X	NO	SI
----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Campo calcio		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3

NOTE

- Permeabilità pedonale verso piazza della chiesa (lato SX) .



Codice – Nome via	U12a	Viale Matteotti (tratto 1)
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Manuzza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X metà 2

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo 100m non complanarità	X	X
	Da seconda metà Matteotti	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Forgiarini	X	NO	SI
----------------	---	----	----

Attraversamenti

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: su via Conciliazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	
SICUREZZA	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Senso unico metà via	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U12b	Via Matteotti (tratto 2)
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Conciliazione



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Conciliazione	X	NO	SI
Via Forgiarini	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Metà via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		
	scuola bus A		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Piazza inizio via	X	A senso unico	X
Servizi scuole	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Alberature assenti (v. comfort pedonale)



Codice – Nome via	U13	Via Botticelli
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Conciliazione



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X inizio x 80m		

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	XX
Dopo delegazione comunale	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via conciliazione e Raffaello	X	SI	SI
-------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)		SI
Dopo via Raffaello	X	SI	SI
Fine via	X (2 scal)	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

FERMATE BUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Via chiusa	X
Servizi delegazione comunale		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Delegazione comunale e posta (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Vie laterali lato SX a 30kmh con podotattili .
- Via Raffaello lato SX – lato DX .
- Via Tintoretto lato DX – lato SX e attrav inizio via 2 scalinicon podotattile.



Codice – Nome via	U14	Via Sanzio/Tintoretto
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Botticelli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Sanzio	X	X
	Via Tintoretto	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Botticelli	X	NO	SI
----------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	SI	SI
------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	2,5



Codice – Nome via	U15a	Via Conciliazione (tratto 1)
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da ingresso ponte



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X ponte			

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dalla Piazza fino al bar	X	X
	Dopo il bar	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bellini e ponte	X	NO	NO
Piazza da qualificare	X	NO	NO
Via Cav Veneto	X	NO	NO
Via del Sal	X	NO	SI

Attraversamenti

Tabacco bar	X (1 scal)	NO	NO
Scuola (scolo acqua)	X (1 scal)	NO	NO
Via del Sal	X		Troppo lungo riqualificare incrocio

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: lungo la strada</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Farmacia	X	Supermercato	
Servizi scuola materna	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5

NOTE

- Via Bellini .



Codice – Nome via	U15b	Via Conciliazione (tratto 2)
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via del Sal



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

80m dopo la banca fermata fino al benzinaio
Dopo il benzinaio

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cav. Vittorio Veneto	X	NO	SI
Via del Sal	X	NO	SI
Via Botticelli	X (2 scal)	NO	SI
Piazza/Via Matteotti	X	NO	

Attraversamenti

Piazza x 2 con scolo acqua	X (1 scal)	NO	NO
h. Benzinaio	X	NO	lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

Delegazione comunale e banca

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: lungo la strada	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale macelleria A	X
Piazzetta fermati un attimo	X	Banca	X
Servizi scuola fronte piazza	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		14,5

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio con via Malamocco.
- Presente edificio delegazione comunale con piazzetta e ciclopedonale.
- Fra scuola materna e via del Sal: ampio spazio senza linee guida lungh. ca. 30m.



Codice – Nome via	U16	Via Malamocco
Zona – Orientamento	Cesarolo	Da via Conciliazione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	Per 50m	LATO Sinistro	LATO Destro	
			X	X
			X	X
		Dalla rotonda per cimitero	X	X
	Dopo il cimitero	X		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Conciliazione	X	NO	SI
Rotonda	X	NO	SI
Attraversamenti			
Fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Cimitero	X
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	9

NOTE

- Via De Gasperi e via Gagliardi assenza percorso ma strada residenziale chiusa.
- Viale per il cimitero: assenza segnaletica pedonale.



Codice – Nome via	U18	Via S. Urbano (tratto 1)/ via Redipuglia
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Dalla SP



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP73 DX	X	NO	SI
---------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Campo calcio	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7,5

NOTE

- Via Redipuglia: .



Codice – Nome via	U19	Via Macello
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da SP73



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SP73 DX	X	NO	SI
Via S. Urbano	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Campo calcio		Area Parcheggi	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Via Redipuglia: **X**.



Codice – Nome via	U20	Via S.ta Sabata/ Via 25 Aprile
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da SP



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP	X	NO	SI
Via S. Urbano	X	NO	SI
Via 25 Aprile X	X	NO	Inserire limite 30 in tutta l'area storica
Via Nazionale (tratto 1 farmacia)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Ambito da qualificare: introdurre limite 30kmh in tutta l'area (e segnaletica orizzontale); dare priorità ciclabile e pedonale.



Codice – Nome via	U21a	SP73 Via Nazionale (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Sta Sabata a via 24 Maggio



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X pavimentato		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X con piccolo dislivello da smussare prima della fermata	X argine

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Sta Sabata e San Urbano	X	NO	NO
Via 24 Maggio	X	NO	NO

Attraversamenti

Farmacia – accesso parcheggi di fronte	X (1 scal)	NO	–
--	------------	----	---

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: farmacia	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Bar molto frequentato	X
Oratorio	X	Gira Tagliamento (lato DX) argine	X
Servizi farmacia	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5/13



Codice – Nome via	U21b	Via Nazionale (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via 24 Maggio a via Martiri



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciaiede <90	Marciaiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X	X protetta ma stretta	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dall'incrocio con 24 Maggio

Da via Martiri

LATO Sinistro	LATO Destro
X (100m)	X (100m) X (percorso protetto stretto x 60m poi) X
X (cicloped)	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Nazionale tratto 1/via 24 Maggio X	X	NO	NO
Via 24 Maggio e civ. 73 bar	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	2
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	Tratto fra farmacia x 100 m
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8



Codice – Nome via	U22	Via Nazionale (tratti 3,4)
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Montalbano fino a Pozzi via S. Mauretto (incrocio)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
-------------------------------	---------------	-------------

X	X (h.civ 63 - 2 passi carrai X con avvallamenti) h. fermata a Pozzi x 50 linee guida assenti X
---	---

Dall'incrocio di via S. Mauretto

X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Montalbano	X	NO	SI
Via Madonnetta	X (2 scal)	NO	no attraversamento X 2 scal
Via Dote	X	NO	SI
Via Cassin/Ongaria X	X	NO	NO
Via Caduti	X	NO	NO
Via Pordenone	X	NO	SI
Via S. Mauretto X	X	NO	NO



Attraversamenti

1. fra via Montalbano e via Madonnetta	assente	NO	NO
2. Scuola/fermata	X	NO	NO rafforzare sicurezza
3. H. Via Ongaria	X	NO	NO strisce sbiadite
4. Fermata Pozzi (dissesto)	X	NO	NO rafforzare sicurezza con scarsa visibilità – strisce sbiadite

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: scuola e Pozzi	Lato DX	Lato SX	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	PA no panca	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale lato SX	X
Limite 50	X	Officina	X
Scuola e Pedibus	X	Dentista	X
Servizi posta	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola e posta (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, dentista, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5/18

NOTE

- Via Concordia: X.
- Puntuali dissesti, sconnessioni e avvallamenti sulla pista ciclopedonale e nei passi carrai.
- Alcune intersezioni ampie e con traffico sostenuto; intervenire per migliorare la sicurezza pedonale e l'orientamento di ipovedente-non vedente (es. via Madonnetta; via Pozzi; via Caduti; ecc.).
- Ampia carreggiata stradale senza alberatura (lato DX) e panchine; implementare l'alberatura lungo le ciclopedonali.
- Attraversamenti pedonali: scarsa visibilità e sicurezza.
- Velocità automezzi: carreggiata ampia; valutare restringimento carreggiata con posa fascia alberata.



Codice – Nome via	U23	Via 24 Maggio
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da SP 73 via Nazionale



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via SP 73	X	NO	NO
Via Giacinto	X	NO	NO
Via Ginnastica	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco/Bocciodromo	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Incrocio via Nazionale/via 24 Maggio: migliorare continuità e sicurezza pedonale.
- Incrocio con via Ginnastica: ampiezza eccessiva; interruzione continuità e sicurezza pedonale.



<i>Codice – Nome via</i>	U24	Via Ginnastica/Via Tagliamento
<i>Zona – Orientamento</i>	S. Giorgio al Tagl.	Da via 24 Maggio



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Banchina</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via 24 Maggio	X	NO	SI
Via Tagliamento	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	




PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U25	Via Madonnetta
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Ginnastica



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
60m prima della scuola	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Ginnastica	X	NO	NO
Via Diaz	X	NO	SI
SP Via Nazionale	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Scuola e palestra dietro scuola

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi scuola e palestra	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

	Prima della scuola	Tratto scuola
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9	11

NOTE

- Viale d'accesso alla Palestra X



Codice – Nome via	U26	Via don Giacinto/ via degli Emigranti
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via 24 Maggio a via Madonnetta



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

60m dopo la curva

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via 24 Maggio	X	NO	NO
---------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	5	6

NOTE

- Marciapiedi vetusti.



Codice – Nome via	U27	Via Montalbano
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Nazionale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	XX (ciclabile)
		X	XX (ciclabile)
Dopo via del Sassetto		X e dopo 70 m X	XX e dopo 70m X (finisce la cicloped.)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Nazionale	X	NO	SI
Via dell'Usignolo	X (2 scal)	NO	SI
Via del Sassetto	X	NO	SI

Attraversamenti

X 2	X	NO	SI
-----	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco iniziale	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

NOTE

- Strada poco trafficata; interventi di moderazione traffico, quartiere Zona 30/20km/h.



Codice – Nome via	U28	Via Dell'Usignolo
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Montalbano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Montalbano	X	NO	SI
Via del Sassello	X	NO	SI

Attraversamenti

1. Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
---------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI 2

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Parco	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U29	Via del Sassello
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Montalbano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X – lato Dx XXX (passi carrai) fino a via dell'Usignolo Poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Montalbano/Usignolo	XX	NO	SI
-------------------------	----	----	----

Attraversamenti

Inizio via		NO	SI
------------	--	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Parco con giochi	X
Pedibus		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5

NOTE

- Ampia carreggiata.
- Area residenziale in corso di sviluppo con nuove residenze in costruzione.
- Puntuale dissesto della pavimentazione.



Codice – Nome via	U30	Via Dote
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Nazionale a via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Nazionale/Via Diaz	X	NO	SI
Via Tagliamento	X	NO	NO

Attraversamenti

Scuola 1	X	NO	SI
Oratorio	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X 1
Chiesa, oratorio e parco X, piazza	X	Scuola	X
Servizi scuola materna	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Il parco giochi parrocchiale è dotato di giochi inclusivi.



Codice – Nome via	U31	Via Diaz
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Dote fino a via Ginnastica/Madonna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		Breve tratto	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X fino alla Piazzetta prima del bar 20m X poi X		X	
	Dopo 120m X		X 70m poi X 20m poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Tagl.	X	NO	NO
Via Dote	X	NO	SI
Via Caduti	X	NO	SI
Via Madonna/Ginnastica	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via	X (1scal)	NO	SI
------------	-----------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Piazzetta (poco visibile)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Fontana	X	Piazza	X
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

	Tratto 1 fino al parcheggio	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa	2	2
Supermercati, negozi di prossimità (da 0 a 3)	1	1
Scuola (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12	10



Codice – Nome via	U32	Via Martiri del '44
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via 25 Aprile



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X tratto	X innesto

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via 25 Aprile	X	NO	NO
SP73	X	NO	NO
Via del Sassello	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	

NOTE

- Presente ciclopedonale interna/protetta dalla SP a via dell'Usignolo.



Codice – Nome via	U33	Via Tagliamento
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
Via Diaz	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA (punteggio massimo 26)
	4



Codice – Nome via	U34	Via del Cimitero
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Dote



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Dote	X	NO	SI
----------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10



Codice – Nome via	U35	Via Caduti
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Dote a via Nazionale



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X passi carrai	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX (con puntuali restringimenti)	X
	80m prima del cimitero X Dal cimitero X	X
Dopo il cimitero e ciclopedonale		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Dote/Via Diaz	X	NO	SI
Via Nazionale	X	NO	SI

Attraversamenti

H. via Diaz	X	NO	
-------------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Fontana e panchine cimitero	X	Supermercato	
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	14

NOTE

- Nei marciapiedi, il deposito di sacchi della spazzatura limitano la percorribilità pedonale.
- Migliorare continuità pedonale nell'incrocio su via Diaz.
- Migliorare la sicurezza pedonale attorno al cimitero.



Codice – Nome via	U36	Via don Cassin
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Nazionale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Nazionale	X	NO	SI
---------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U37	Via Pozzi
Zona – Orientamento	S. Giorgio al Tagl.	Da via Nazionale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Nazionale	X	NO	SI
---------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: scuolabus</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U38	Via Guardia Vecchia
Zona – Orientamento	S. Mauro/ Pozzi	Da via Pordenone



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Pordenone/S. Mauretto	X	NO	NO
---------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Chiesa S. Mauretto	X
Residenziale con case sparse e campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Via Cortina:  / Area da inserire a 30Km/h.



Codice – Nome via	U39	Via Pordenone
Zona – Orientamento	Pozzi/ S. Mauro	Da via Apicilia a via S. Mauro



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo via S. Mauro		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Apicilia	X	NO	SI
S. Mauretto	X	NO	NO
Via S. Mauro	X	NO	NO

Attraversamenti

S. Mauretto inizio via	X	NO	SI
------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: dopo via S. Mauro	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	NO	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	NO

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Località/Palazzetto : assenza percorso pedonale protetto.



Codice – Nome via	U40	Via S. Mauretto
Zona – Orientamento	S. Mauro/ S. Giorgio	Da via Pordenone



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP75	X	NO	SI/NO
------	---	----	-------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Accesso percorso ambientale argine	X
Chiesa	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		10

NOTE

- Chiesa S. Mauretto – panchina poi salita verso itinerario GiraLemene .
- Percorsi ambientali



Codice – Nome via	U41	Via Boscato/ via Palazzetto
Zona – Orientamento	Malafesta	Da via Pordenone



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Pordenone	X	NO	NO
Via Palazzetto	X	NO	residenziale

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: Località Boscato</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Case sparse – strada di collegamento		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice – Nome via	U42	Via Biasini
Zona – Orientamento	Malafesta	Da SP75



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X poi da metà via X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP75	X	NO	NO
------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Via Chiusa lungo l'argine ciclopedonale	X
Parco Tagliamento	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	4	3

NOTE

- Tratto di strada residenziale lungo l'argine, poco trafficata.
- Lungo argine .



Codice – Nome via	U43	Via Malafesta
Zona – Orientamento	Malafesta	Attraversamento centro



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X (strettoia)	X 100m prima di arrivare alla chiesa e fino alla fermata
	Dal bar	X	X (60m) poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Carso/Colombara	X	NO	SI
---------------------	---	----	----

Attraversamenti

H. Chiesa	X	NO	
-----------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato SX
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NO	SI
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5/10



Codice – Nome via	U44	Via Carso/Via Colombara
Zona – Orientamento	Malafesta	Da SP75 via della Scuola



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SP75	X	NO	NO
------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
vedi SP75 dopo la chiesa			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Bar	X
Chiesa e piazzetta	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	




PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5



Codice – Nome via	U45	Via Volta
Zona – Orientamento	Malafesta	Da via Malafesta



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE Fino agli impianti	LATO Sinistro	LATO Destro
	X 100m poi X	Soste X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Malafesta	X	NO	SI
---------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	SI
------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Campi sportivi e piazza con panchine X	X
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Ingresso polisportiva: binario cancello h.3 cm X.



Codice – Nome via	U46a	SP75 Via Scuole
Zona – Orientamento	Malafesta	Da Palazzetto al centro di Malafesta



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE Da Palazzetto a Malafesta	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Carso (chiesa) e via Colombara (bar all'angolo con rampa X)	X	NO	NO
---	---	----	----

Attraversamenti

H. Ristorante e chiesa	X (2 scal)	NO	NO
------------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI H. chiesa ristorante	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
				X posizione e no segnal

FERMATE AUTOBUS

Poco visibili

Ubicazione: ingresso Villanova spaccio asparagi	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 nell'attravers. del centro	X	Negozi e area commerciale	1
Parco		Supermercato	
Azienda agricola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Fino al centro	Centro Malafesta
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		1
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica	2	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9	8

NOTE

- Ponte verso l'argine con marciapiede stretto lati DX e SX: .
- Migliorare la sicurezza e il comfort dei pedoni nel centro di Malafesta.



Codice – Nome via	U46b	SP 75 (tratto 2,3) Via Scuole/ via Toti
Zona – Orientamento	Villanova	Da via Mussons fino a dopo via Filzi/ alla chiesa



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	X tratto collegamento cimitero

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (80m) dissesto 1 m X	X
Dopo via Filzi	X	X
Dall'area parcheggio in centro	X	X
	X fra via S.ta Lucia e G. di Vittorio	X
Dopo ponte via G di Vittorio	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mussons	X	NO	NO
Via Filzi	X	NO	NO
Da via Sta Lucia a Via G. di Vittorio	X	NO	NO



Attraversamenti

2. H. via Filzi/Fermate	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO
Area parcheggi/Chiesa	<input checked="" type="checkbox"/> (1 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

Area parcheggi fronte chiesa

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: H. via Filzi	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	PA
SICUREZZA	NO	PA/NA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite nell'attraversamento del centro	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	
Chiesa e piazzetta	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggi	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

NOTE

- Incrocio con via Filzi: larghezza eccessiva carreggiata e insicurezza pedonale .



Codice – Nome via	U47	Via Filzi
Zona – Orientamento	Villanova	Da SP75



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
SP75	X	NO	SI/NO
Attraversamenti			
Fermate		NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
Vd. SP75			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	1
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5



Codice – Nome via	U48	Via Mussons
Zona – Orientamento	Villanova	Da SP fino a Morsano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

SP75	X	NO	NO
------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: lungo la strada</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		7



Codice – Nome via	U49	Via Sta Lucia
Zona – Orientamento	Malafesta	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X			

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
SP75	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		
H. area park fronte				

FERMATE AUTOBUS	<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>
	MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
	ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
	COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA
SICUREZZA	SI	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 nell'attravers. del centro	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Chiesa e piazzetta S. Tommaso	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Piazza con chiesa e campanile.
- Monumento ai Caduti.
- Lato DX marciapiede con scalino finale **X**.



Codice – Nome via	U50	Via Molino/Nievo
Zona – Orientamento	Villanova	Da SP 75



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X tratto

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP75	X	NO	NO
Via Molino (stretta e senza percorso)	X	NO	NO
Ciclopedonale fino a Villanova via Sta Lucia	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite (h. cimitero)	X	Negozi e area commerciale	
Cimitero	X	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA (punteggio massimo 26)
	9



Codice – Nome via	U51	SS14 via Venudo
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciaiede <90	Marciaiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X interno area park		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X (area parcheggio X)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Via Mecchia/via Roma	X	NO	NO

Attraversamenti

1	X	NO	NO
---	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Access.
	9 (4+1 famiglia + 4 lato Spar X)		



FERMATE AUTOBUS

su via Roma o via Marango			
------------------------------	--	--	--

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale con ristoranti, banca	X
Farmacia e studi medici	X	Supermercato Despar	X
Servizi farmacia e studi medici	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5

NOTE

- Banca:
- Accesso pedonale dalle aree parcheggi.
- Ampio incrocio con via Roma: da vietare ai pedoni; pericoloso arrivare alle fermate bus.
- Negozi lato Mecchia: scalinetti ; scivoli per galleria commerciale.



Codice – Nome via	U52	Via Mecchia
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via dell'Unione fino area park SS14



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X			

TIPOLOGIA PERCORSO	Marcia piede <90	Marcia piede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X pendenza		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via dell'Unione	X	NO	SI
SS14/area park	X	NO	SI
Via Roma	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Spar	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10



Codice – Nome via	U53a	Via Roma (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da SS14/via Mecchia



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X fino al sottopassagio			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Mecchia e SS14	X	NO	NO molto pericoloso
Via carbon stradina a senso unico	X	NO	

Attraversamenti

Fermate	X	NO	pericoloso
---------	---	----	------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: inizio via</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	A
SICUREZZA	NO	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Argine	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		8



Codice – Nome via	U53b	Via Roma (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da S. Michele



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X accesso argine			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via V. Veneto/Piazza	X	NO	SI
Via degli Artefici	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			Insicurezza
---------	--	--	-------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: inizia via e piazza Marconi	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	SI
SICUREZZA	NO	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Piazza	X
Percorso di collegamento con S. Giorgio al Tagl.		Accesso argine e percorso ambientale	X
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	10



Codice – Nome via	U54	Via Vittorio Veneto
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da Piazza Marconi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Don Bosco
Sottopasso ciclopedonale

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X fino a 40m prima di via Covassine
X con puntuali restringimenti X Ultimi 100m X	X
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via S. G. Don Bosco	X (2 scal)	NO	Assente - NO
---------------------	------------	----	--------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Prima di via Covassine: avvallamento marciapiede.
- Via Covassine: **X**.
- Presenza puntuali restringimenti verso la fine della via.



Codice – Nome via	U55	Via degli Artefici
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da Piazza S. G. Bosco



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza Marconi e Via Ivancich	X	NO	NO
Via Covassine	X	NO	
Via Nazionale	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco e villa Ivancich/ Fai	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Ampia carreggiata nell'incrocio con via Ivancich.
- Dall'incrocio fine via Ivancich **X** tratto chiuso con poco traffico.
- Ambito da qualificare e valorizzare.



Codice – Nome via	U56	Via Covassine
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via V. Veneto a via Artefici



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via V. Veneto	X	NO	SI/NO
---------------	---	----	-------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3

NOTE

- Traffico di tipo residenziale.



Codice – Nome via	U57	Via Ivancich
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X fine via dopo la Villa X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Nazionale	X	NO	NO
Via Artefici	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco e villa Ivancich/ Fai	X	Fine via chiusa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	7

NOTE

- Area da qualificare/valorizzare.
- Arredo assente.



<i>Codice – Nome via</i>	U58	Via Don Bosco
<i>Zona – Orientamento</i>	S. Michele al Tagl.	Da via V. Veneto fino al Sottopasso/a Via Dell'Unione



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Prima del sottopasso interruzione via Elfi
Dopo il sottopasso per 30m

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X alberi nel percorso
X	X
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via V. Veneto	X	NO	NO riqualificare incrocio
Via Agnolina	X	NO	SI
Via Etti	X	NO	
Via Padovan	X	NO	
Via dell'Unione	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Piazza	X	Muro della Storia	X
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Lato DX: siepi alberi che limitano la percorribilità pedonale **X**.



Codice – Nome via	U59a	Via Agnolina (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Don Bosco



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Don Bosco
Sottopasso ciclopedonale

LATO Sinistro	LATO Destro
X con puntuali restringimenti Ultimi 60m X	X
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via S. G. Don Bosco	X (2 scal)	NO	Assente - NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Con sottopasso FS ciclopedonale - Aperto solo ai pedoni e ciclisti	X
Percorso per il cimitero	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Prima di via Covassine: avvallamento marciapiede.
- Via Covassine: percorso assente .
- Tratto 2: puntuali restringimenti su Via Agnolina.



Codice – Nome via	U59b	Via Agnolina (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via S. G del Bosco sottopasso al cimitero



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dal sottopasso ciclopedonale

LATO Sinistro	LATO Destro
	X
davanti al cimitero X	davanti al cimitero X
dopo il cimitero X	dopo il cimitero X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Macello (strettezza)	X	NO	SI
Via Cipressi cimitero	X	NO	SI
Via Lazzaretto	X	NO	NO/SI

Attraversamenti

1 cimitero	X	NO	SI
2 cimitero (smussare dislivelli)	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Cimitero

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Con sottopasso FS ciclopedonale	X
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Cimitero (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		11



Codice – Nome via	U60	Via Macello (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via dei Cipressi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	X 120m Dopo area parcheggi 2 cimitero	LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
		X (passaggio a livello)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via dei Cipressi	X	NO	SI
Via S. Urbano	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Campo calcio	x	Supermercato	
Servizi cimitero e accesso con rampa	X	Area Parcheggi	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

	h. cimitero	Dopo passaggio livello
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Cimitero (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5	8



Codice – Nome via	U61	Via Lazzaretto
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Agnolina (cimitero)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Agnolina (DX)	X	NO	SI
Via Agnolina (SX)	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale e campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Via stretta con scarsa visibilità.



Codice – Nome via	U62a	Via Cipressi (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Agnolina (cimitero) a SS14



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		Ultimi 30m		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X Ultimi 10 m X	X ultimi 10m pendenza e dissesto X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Agnolina	X	NO	SI
Via Macello	X	NO	SI
SS14 (SX/DX)	X	NO	NO

Attraversamenti

Fine via SS14 (1 scal X e pendenza)	X	NO	SI
-------------------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

CIMITERO

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi cimiteri	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1/1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimiteri (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9/9,5



Codice – Nome via	U62b	Via Cipressi (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da SS14 a via Fanotto



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX con dissesto e buche

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cipressi tratto 1/SS14	X	NO	NO
Via Bazzana e via Bivi	X (2 scal)	NO	NO
Via Fanotto (scivolo assente)	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Migliorare accessibilità incrocio via Cipressi/ via Bazzana/ via Bivi.



Codice – Nome via	U63	Via Bazzana (1,2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Cipressi a SS14/via dell'Unione



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
SS14 tratto	Fine via		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X Y (ultimo terzo pendenza)
Dopo la SS14 pendenza		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cipressi	X	NO	NO
SS14	X	NO	NO assente
Via Don Bosco	X	NO	assente
Via dell'Unione	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Consultorio (no visibile, distante e no cart.)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Casa di riposo, tratto 2	X
Parco	X	Clinica veterinaria	X
Servizi Consultori medici e guardia medica	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

	Da Cipressi/SS14	Da SS14/ dell'Unione
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	3
Servizi pubblici, parcheggio, piazze, chiesa (da 0 a 2)		2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc."		
Scuola (da 0 a 3)		
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia (da 0 a 3)		3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento	2	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	4	11

NOTE

- tratto 2 con dissesto carreggiata: .
- Dopo la SS14: servizi medici e guardia medica.



Codice – Nome via	U64	Via Fanotto
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Bivi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bivi	X	NO	SI
Via Cipressi (scal X)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3



Codice – Nome via	U65	Via Bivi
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Cipressi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cipressi	X	NO	NO
Corso del Popolo	X	NO	NO/SI

Attraversamenti

Fine via	X (1 scal)	NO	SI
----------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
Vd. Corso del Popolo			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3



Codice – Nome via	U66a	Via Bassa (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via De Amicis a via Rosselli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
			X
	Da Via Rosselli	X	X (con permeabilità verso via Rosselli)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via De Amicis	X (2 scal)	NO	NO
Via Rosselli	X	NO	SI
Via De Amicis	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U66b	Via Bassa (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Comugne a via Rosselli



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X dopo 100m XX
Da via Fermi	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Comugne (SX)	X	NO	NO
Via Comugne (DX)	X	NO	SI
Via De Nicola	X (2 scal)	NO	SI
Via Fermi	X (2 scal)	NO	SI
Via Rosselli/Canal	X	NO	Ampio incrocio con scivoli assenti

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5

NOTE

- Lato DX: puntuale dissesto marciapiede.



Codice – Nome via	U67	Via Rosselli
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via De Amicis



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Dalla curva	XX con dissesto	X
Dopo via Fermi (non complanarità)	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via De Amicis	XX (2 scal)	NO	
Via Fermi (SX)	XX (2 scal)	NO	NO
Via Fermi (DX)	X	NO	SI
Via Parco Piccolo Nardin	X	NO	SI

Attraversamenti

Dopo via Fermi	X	NO	SI
----------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5,5



Codice – Nome via	U68	Via Don Nicola Nadin
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Fermi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Fermi	X	NO	SI
-----------	---	----	----

Attraversamenti

2 X	X	NO	SI
4	X (2 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	XX	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice – Nome via	U69	Via Fermi
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Don Nardi a via Rosselli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X con 3 interruzioni	XX
	Dopo la curva verso DX/SX	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Rosselli	X	NO	
Curva	Assente attrav (SX: 2 scal)	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale con case popolari	?	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U70a	Via De Amicis
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Bassa a via Canal



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	innesto		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	XXX (puntuale dissesto)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bassa	X	NO	Incrocio largo strisce e sicurezza assente
Via Einaudi	X (2 scal)	NO	SI
Via Candotti Aurelio	X	NO	SI

Attraversamenti

1. Candotti	X	NO	SI
2. Dopo Candotti		NO	
3. Via Corso del Popolo)	X	NO	

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATA AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco/ campi calcio	X	Pediibus	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		9



Codice – Nome via	U70b	Via De Amicis (tratto2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Canal a Corso del Popolo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	innesto		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX
Da via Ricostruzione	XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Ricostruzione	X (1 scal)	NO	SI
	X (2 scal)	NO	SI
Via Piave	X	NO	Mancano linee guida

Attraversamenti

Scuola x 2	X	NO	SI
Corso del Popolo	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.
	Scuola + area park casetta dell'acqua 3X		
FERMATE AUTOBUS	v. Corso del Popolo		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Scuola e Pedibus	X
Parco/ campi calcio	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Area parcheggio con casetta dell'acqua e 2 stazioni ricarica elettriche.
- Fine via H. Via Piave ed area parcheggio: inserire segnali podotattili negli attraversamenti.



Codice – Nome via	U71	Via Einaudi
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via De Amicis



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Da Garibaldi a Alighieri	XX dissesto	X
	Dopo Alighieri	X	X
	Dopo via Comugne	X	X ultimi 70m X e scal fine via X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via De Amicis	X	NO	
Via Garibaldi e Alighieri	X (4 scal)	NO	SI
Via Comugne	X	NO	Attrav assente quindi 4 scal X per via Einaudi tratto finale
Via Soliman	X	NO	

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi centro sportivo	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Dissesto carreggiata in via Einaudi attorno area centro sportivo.
- Via: Alighieri ; Via Garibaldi . Fine via Soliman: (campagna).
- Soste auto.



Codice – Nome via	U72	Via Martiri Libertà/ via Battisti/ via Trieste/ via Repubblica
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Dissesto e interruzioni			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Via Battisti e Trieste (traversa interne)	
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Corso del Popolo	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via Corso del Popolo	X	NO	SI
---------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
				Via M. della Libertà X
	X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Pedibus	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6



Codice – Nome via	U73	Via Candotti
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via De Amicis



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via De Amicis	X (1 scal)	NO	NO
Via Rosselli	X (2 scal)	NO	NO (qualificare ampio incrocio)

Attraversamenti

1. Innesto strada	X (1 scal)	NO	SI
2.	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.
	Area park fine via X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA (punteggio massimo 26)	2



Codice – Nome via	U74	Via Canal
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Alighieri a De Amicis



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Fino a via Alighieri	X con poco X per passi carrai	X con poco X per passi carrai
	Da Via Alighieri	X	XX
	Dopo 100m	X	XX
Dopo via De Amicis	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Alighieri (SX) palo	X	NO	Attrav assente
Via Alighieri (DX)	X (2 scal)	NO	SI
H. Area parcheggi/Via Mazzini	X (2 scal)	NO	SI
Via De Amicis	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

H. via De Amicis	X (2 scal)	NO	SI
------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Area parcheggi		X ma rampa dal maciapiede con scal X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Ambulatori	X
Servizi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6

NOTE

- Via Mazzini X pedonale; pavimento sconnesso.
- Lato SX: dissesto; lato DX: presenza pali.



Codice – Nome via	U75	Via Alighieri (tratto 1)/Via del Tiglio
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da Corso del Popolo fino a via Marango



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90 con dissesto	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
❌ dopo 30m ❌ (40m) poi ❌	❌

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Corso del Popolo	❌	NO	SI ma senza strisce
Via Alighieri (con marciapiedi stretti e dissesto)	❌	NO	
Via Marango	✅	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Area park retro della chiesa

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	✅		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Chiesa	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA (punteggio massimo 26)
	7



Codice – Nome via	U76	Via Alighieri (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via del Tiglio/Piave a via Canal/Einaudi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X dissesto	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via del Tiglio

Fra Corso del Popolo e via Piave

Dopo via Canal/Einaudi

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via del Tiglio	X	X
Fra Corso del Popolo e via Piave	X	X
Dopo via Canal/Einaudi	X	X
Da via Piave	X	X
X con soste auto		X (dopo 30m) X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Piave	X (4 scal)	NO	assente
Via Ricostruzione	X	NO	
Via Canal	X (2 scal)	NO	Strisce assenti

STALLI PARCH. RISERVATI

Ambulatori angolo con via Canal

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Senso unico via lunga	X
Servizi/ Ambulatori		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11



Codice – Nome via	U77	Via Piave
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da Corso del Popolo verso via Soliman



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Comugne a via Soliman

Da via Venezia a via Alighieri

Da via Alighieri al Municipio

Via Mazzini

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Comugne a via Soliman	X	X
Da via Venezia a via Alighieri	XX	XX (alberelli)
Da via Alighieri al Municipio	X	X
Via Mazzini		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Corso del Popolo	X	NO	SI
Piazza	X	NO	SI
Via Alighieri	X (3 scal)	NO	SI
Via Comugne/Venezia	X (4 scal)	NO	NO
Via Piave (tratto 2) verso via Soliman	X (4 scal)	NO	NO assente

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
N. 3 attrav. da smussare	X	NO	SI
H. via Comugne/Venezia	X (1 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

innesto via + via Mazzini

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20/30	X	Negozi e area commerciale/ Piazza	X
Parco		Senso unico	X
Servizi	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Municipio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5



Codice – Nome via	U78	Via Ricostruzione/ Via Mazzini (tratto)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Comugne e via de Amicis a Via Alighieri



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
Dissesto DX	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Comugne a Via Alighieri

Da via De Amicis

Da Piazza Galazzo

Via Mazzini

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Comugne a Via Alighieri	X	X
Da via De Amicis	X	+X che X dissesto
Da via Mazzini	X	X
Da Piazza Galazzo	X	X poi ultimi 30m H posta X X dissesto
Via Mazzini	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Comugne	X	NO	SI
Via De Amicis	X	NO	SI
Via Mazzini	X (da smussare)	NO	SI
Via Garibaldi con fontana	X	NO	SI
Via Alighieri	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via			
------------	--	--	--

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
---------	-------------	---------------	-------------



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

	Posta <input checked="" type="checkbox"/>		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizi Ulss e posta	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Da via Comugne/Alighieri	Da via De Amicis/Alighieri
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, (da 0 a 2)		2
Supermercati, negozi di prossimità (da 0 a 3)		3
Posta (da 0 a 3)		3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia (da 0 a 3)		3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5	15,5



Codice – Nome via	U79	Via Garibaldi
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Ricostruzione a via Piave



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marcia piede <90	Marcia piede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberelli SX	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Ricostruzione	X	NO	SI
Via Piave	X	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Senso unico	X	Fontana	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA (punteggio massimo 26)
	6



Codice – Nome via	U80	Via Manzoni
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Pascoli a via della Pace



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (alberelli)	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Pascoli (scuola)	X	NO	SI
Via della Pace	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi, scuola e Pedibus	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice – Nome via	U81	Via Curiel
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Comugne a via Canal



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Verso il comune	XX	XX
	Verso SX	XX (dissesto carreggiata)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Piave	XX (4 scal)	NO	SI ma strisce assenti
Via Canal	XX (4 scal)	NO	
Via Comugne	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3



<i>Codice – Nome via</i>	U82	Via Venezia
<i>Zona – Orientamento</i>	S. Michele al Tagl.	Da Corso del Popolo a Via Marango a via Piave



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Banchina</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	Tratto 1 verso via Piave	X	X con 3 puntuali restringimenti
	Tratto 2 verso il parco/via Marango		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Corso del Popolo	X	NO	SI
Via Piave	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

X 3	X (3 scal)	NO	SI
Fine via (da smussare)	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Verso Via Piave	Verso via Marango
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale (da 0 a 3)	3	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5	7



Codice – Nome via	U83a	Via Comugne (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango a via Piave



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X prima del bar e dopo (30m)	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X (30m) poi X 50m assenza percorso e dissesto poi X	X bidoni nel percorso

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Via Piave	X (3 scal)	NO	NO/SI

Attraversamenti

X 2 Inizio via e MD	X (3 scal)	NO	NO
---------------------	------------	----	----

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.
	MD supermercato 1X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco	X
Servizi	
Residenziale	X

Bar male frequentato	X
Supermercato	X
Area Parcheggi (dietro MD)	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5



Codice – Nome via	U83b	Via Comugne (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Bassa a via Piave



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Prima di via Bassa		X
	Dopo via Bassa	+X che X dissesto e interruzioni	+X che X dissesto e interruzioni
	Fra via De Nicola parco e via Einaudi	+X che X dissesto e interruzioni	X h. Parco
	Dopo via Einaudi	+X che X dissesto e interruzioni	+X che X dissesto e interruzioni

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bassa	X	NO	SI
Diverse via laterali con 14 scalini/dislivelli + dissesto marciapiedi (DX/SX)	X	NO	SI
Corso del Popolo	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Parco De Nicola	X (1 scal)	NO	NO
--------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	x	Negozi e area commerciale	X
Parco giochi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		10

NOTE

- Laterale interna via De Nicola



Codice – Nome via	U84	Via Soliman a via Marango
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango a via



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X dissesto	X		X fine via campagna	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	+ X che X
Dopo via Curiel	+ X che X	+ X che X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Einaudi	X	NO	SI
Via Marango	X	NO	SI
Via Piave	X	NO	SI
Via Curiel	X (2 scal)	NO	

Attraversamenti

Via Marango (assente)	X (1 scal)		Insicurezza senza strisce e 25m senza linea guida
-----------------------	------------	--	---

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2 X		
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5



Codice – Nome via	U85a	Corso del Popolo (Tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via della Pace a Via dell'Unione (sottopasso)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X verso il sottopasso SS14		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Tra Pascoli e 100m dopo via Giovanni XXIII	X	X (sollevamento pav. Radici)
	Dopo via Giovanni XXIII	X	X
	Da via Frank al sottopasso FS	X (50m prima del sottopasso)	XX (Alberi e restringimento)
Sottopasso	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Sottopassaggi	≤90cm	NO	NO
SS14 sottopasso poi X a DX e X SX fino all'area parcheggi	X	NO	SI
Via Bivi	X	NO	SI
Via Papa Giovanni XXIII	X	NO	SI
Via della Repubblica	X	NO	SI
Via M. Della Libertà	X	NO	SI
Via Pascoli	X (1 scal)	NO	SI
Piazza	X	NO	SI
Via della Pace	X	NO	SI
Via Piave	X		SI



Piazza e via Della Pace	X	NO	SI
Via Frank	X	NO	SI

Attraversamenti

h. municipio cubetti porfido e no complanarità	XX	NO	SI
Dopo il Comune (cubetti porfido e dislivello)	X	NO	SI
Via Giovanni XXIII	X	SI	SI
Via Anna Frank	X (2 scal)	SI	
Via dell'Unione (casa di riposo)	X (2 scal)	SI	

STALLI PARCH. RISERVATI 2 Lungo strada

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: prima di via Frank e verso il municipio	Lato DX	Lato SX	Lato SX H Piave comune
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	SI
SICUREZZA però dissesto puntuale sollevamento pav	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Municipio	X	Pedibus	X
Servizi e carabinieri	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Sede municipio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13

NOTE

- Sottopasso: X marciapiede < 90.
- Dopo il sottopasso DX X assente e SX X.
- In via De Amicis presente parco giochi della scuola frequentata dai bimbi.
- Incrocio con Municipio/ via Piave/ via De Amicis: largh. carreggiata troppo ampia.



Codice – Nome via	U85b	Corso del Popolo (Tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Della Pace a via Comugne



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da via Garibaldi	X	X (alberi con sollevamento radici)
Da Via Venezia	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza e via Della Pace	X	NO	SI
Via Garibaldi	X (3 scal)	NO	Zebre assenti
Via Venezia	X (1 scal)	NO	SI
Via Comugne (parco giochi)	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Via Pace (cubetti porfido e no complanarità)	X	NO	SI
Prima di via Comugne	X (2 scal)	NO	SI/NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: Dopo via Pace</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA con panchina	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Municipio e chiesa	X	Parco	X
Piazza e biblioteca	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo e panchine solo lato DX	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Biblioteca e municipio (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		14

NOTE

- Alberi che restringono il marciapiede e limitano la percorribilità pedonale.



Codice – Nome via	U86	Via dell'Unione
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Don Giovanni a Corso del Popolo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		H. prima e dopo sottopassaggio Despar SS14		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Dopo via Carbon	X	X
Da via Bazzana	X	X
Da via Mecchia	X	X
Da dopo park casa riposo	X	X
Sottopasso	X	X
Dopo sottopasso x 80m	X (con pendenza)	X
Dopo	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Don Bosco (sottopasso)	X	NO	NO
Via Carbon, traversa interna+ Bazzana,	X (5 scal)	NO	No verso via Bazzana
Via Tagliamento	X	NO	
Area Parcheggio casa riposo	X (1 Scal)	NO	SI
Via Mecchia	X (2 Scal)	NO	SI

Attraversamenti

Prima e davanti casa di riposo	X (4 scal)	NO	NO
--------------------------------	------------	----	----



	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
STALLI PARCH. RISERVATI		Area park e lungo la strada 3X		
FERMATE AUTOBUS	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Casa di riposo	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Casa di riposo (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	15

NOTE

- Via Carbon: **X**.
- Parco della casa di riposo: assenza percorso interno; alberi da incrementare; panchine **X** (ambito da qualificare).
- Scalinata per supermercato Despar: **X**
- Lato DX: diverse interruzioni nel marciapiede.



Codice – Nome via	U87	Via D'Acquisto
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via M. Polo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X con dissesto				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Polo	X	NO	SI
----------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Via chiusa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Marciapiedi vetusti con larghezza < 90 .



Codice – Nome via	U88	Via Papa Giovanni XXIII
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango a Corso del Popolo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X passi carrai con interruzioni	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX (vecchio marciapiede e passi carrai)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Via Gobbato	X	NO	SI
Via Corso del Popolo	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via h. Marango	X	NO	SI
---------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U89	Via Gobbato
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Anna Frank verso Papa Giovanni XXIII e verso M. Polo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X Con dissesto.e alberelli	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dopo l'area del parco tratto verso M. Polo
Tratto verso via Papa Giovanni XXIII

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X
X	X
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via A. Frank	X	NO	SI
Via Polo e Papa Giovanni XXIII	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

NOTE

- Parco:



Codice – Nome via	U90	Via Pascoli
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango a Corso del Popolo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino alla scuola	X	X
Non complanare	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Via Trieste	X	NO	SI
Via Battisti	X	NO	SI
Corso del Popolo	X	NO	SI

Attraversamenti

Con rialzo scuola e colore (stretto)	XX	NO	SI
Corso del Popolo	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Su via Manzoni	X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Senso unico con via Battisti X	X
Servizi, scuola e pedibus	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		9,5

NOTE

- Via Pascoli: X da via Battisti; lato SX X; lato DX X (rialzato).
- Dopo la scuola; lato DX X (con soste); lato SX X (con soste).



Codice – Nome via	U91	Via della Pace/Via Trieste
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Dal Corso del Popolo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X alberi SX	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X 30m prima di via Marango X
Dopo la chiesa	XXX con puntuale X	XX con 1 m X alberi 50m prima fine via
Ultimi 50m	X	X dissesto pav.
Via Trieste senso unico		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Corso del Popolo	X	NO	SI
Via Manzoni	X	NO	Strisce assenti
Via Pascoli	X (1 scal)	NO	Strisce assenti
Via Trieste X e via Battisti	X (4 scal)	NO	Strisce assenti
Via Marango	X (2 scal x 30m)	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	SI
Metà via e fine via (dislivelli da smussare)	X (4 scal)		



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Chiesa e piazza	X
Servizi	
Residenziale	X

Negozi e area commerciale	X
Supermercato	
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5

NOTE

- Migliorare la continuità pedonale su via Marango.



Codice – Nome via	U92a	Via Marango (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da SS.14 a via Comugne



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Da SS14 a via M. Polo	X
Da Via Repubblica a Pascoli	+X che X Dissesto alberi	X
Da via Pascoli	X	XX
H. via M. della Libertà	X 30m banca area park senza linee guida X	XX
Da via M. Della Libertà	XX	XX
Via della Pace	X	X 30m incrocio
Da Via della Pace a via dei Buoi	X dissesto H via del Buoi	XX
Da via del Tiglio	X	X
Da via Beltrame	X ma interruzioni intersezioni X (Voltuzze X, Rossini X, Beltrame X)	
Da via Voltuzze x 100m fino via Comugne	XXX assenza linee guida/spazio ampio e puntuale dissesto	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento	Sicurezza
Incroci			



Via Giovanni XXIII	✗ (1 scal)	NO	SI
Via Repubblica	✗	NO	SI
Via Pascoli senso unico con 2 marciapiedi V – da Pascoli alla scuola V DX e SX R	✗ (scal)	NO	SI
Via Trieste e Via Repubblica	✗ (2 scal)	NO	SI
Via Pascoli	✗ (1 scal)	NO	
Via della Pace	✗ (2 scal) e ✗ per 30m	SI	NO
Via del Tiglio	✗ (2 scal)	NO	Strisce assenti
Via Voltuzze/Beltrame	✗ (3 scal) e dissesto	NO	SI (dissesto e strisce assenti)
Via Venezia (senso unico)	✗ (2 scal)	NO	No assenti strisce
Via Manzoni	✗	NO	SI
Corso del Popolo V	✗	NO	SI

Attraversamenti

H. via Repubblica	✗ (1 scal)	NO	NO
H. via Pascoli (scuola)	✗ (1 scal)	NO	NO
H. via del Tiglio	✗ (1 scal)	NO	NO
Via Venezia/Voltuzze	✗ (4 scal)	NO	NO
Davanti scuola/via Pascoli	✗	NO DX/SX ✗	SI
Fine via da smussare/ Pascoli	✗	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	X
Residenziale	X	Dentista angolo via Rossini e scuola musica	✗

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	13

NOTE

- Attorno al Parco: ✗ – ma traffico intenso e impatto viabilità su via Marango.
- Interventi: via Marango/ via Venezia
- Officina: punto attrattore veicoli che sostano sul marciapiede lato via Voltuzze.



Codice – Nome via	U92b	Via Marango (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Dal parco/ Via Comugne fino a via S. Filippo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Da via Soliman (x 30m)	X (negozi bici assenti linee guida e via Voltuzze con dissesto)	X
		XX	X assenza linee guida e poi avvallamenti
		X	X
Da Metà strada/curva		X	X (pav. granulosa)
		X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Voltuzze (dissesto)	X (2 scal)	NO	SI
Via Comugne	X	NO	SI
Via Soliman	X (1scal)	NO	NO insicurezza X per 30m

Attraversamenti

Parco	X (2 scal)	NO	NO
X 2 attraversamenti	X (2 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: lungo strada</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	1
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5/8

NOTE

- Dopo la fermata della pista: presenza dissesto.
- Via Pascoli da via X Battisti SX senza percorso: X e DX: X



Codice – Nome via	U92c	Via Marango (tratto 3)
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl./ S. Filippo	Fino a bivio ingresso S. Filippo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
					X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Da via S. Filippo	X	XX
	Dopo via S. Filippo	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via S. Filippo	X	NO	NO
----------------	---	----	----

Attraversamenti

1	X		
---	---	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Collegamento S. Michele/S. Filippo	X	Area Parcheggio	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4/4,5



Codice – Nome via	U93	Via Anna Frank
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da Corso del Popolo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (alberi)	X per 20m poi 2 scal interruz area park X Poi X alberelli e passi carrai
30 m prima di via H. parco giochi	X	X
Da via Gobbato	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento	Sicurezza
------------	---------------------	--------------	-----------

Incroci

Via del Corso	X	NO	SI
Via Gobbato	X (4 scal)	NO	SI
Via Marango SX	X (dissesto e scivolo stretto)	NO	SI
Via Marango DX	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (smussare)	NO	Lungo
Dopo via D'acquisto (con scivolo ripido)	X	NO	Attrav. assente

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		10



Codice – Nome via	U94	Via Marco Polo
Zona – Orientamento	S. Michele al Tagl.	Da via Marango



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X con interruzioni e dissesto	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (dissesto)	X (alberi)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marango	X	NO	SI
Via Gobbato	X	NO	SI
D'Acquisto	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: angolo via Marango</i>	Lato DX
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Accesso negozi su via SS14	X	Supermercato	
Servizi, studi medici A tranne omeopatia NA	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA (punteggio massimo 26)	14

NOTE

- Accesso all'area commerciale sulla SS14.



Codice – Nome via	U96	Via Bevazzana
Zona – Orientamento	Bevazzana	Dall'ingresso della località a via Lignano/Malignani



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Con interruz.	X			X + marciapiede

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lignano	X	NO	SI
Via Malignani	X	NO	SI

Attraversamenti

X 3 (di cui due rialzati)	X	NO	SI
Rialzato H. parco	X	NO	SI ma corrono

STALLI PARCH. RISERVATI

H. via Allende (fermata)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX	Lato DX	SX h. parco giochi	DX-SX h. parco giochi
MOBILITÀ	NA	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	SI	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Chiesa	X
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6

NOTE

- Lato DX: panchine sul marciapiede X
- Via Malignani: lato chiesa (SX) tratto marciapiede per 70m X, lato opposto X
- Attorno alla chiesa PA: presenza arredo, assenza parcheggi, assenza attravers., fermata X.
- Via Malignani: dalla chiesa lato SX X – lato DX X.
- Via Don Minzoni X con hotel.



Codice – Nome via	U97	Via Cassi/Morandi
Zona – Orientamento	S. Filippo	Da via S. Filippo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via San Filippo	X	NO	NO
Via Marango	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Inserire dossi rallentatori.



Codice – Nome via	U98	Via S. Filippo
Zona – Orientamento	Bibione	Dal vivaio ingresso alla frazione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Restringimento	Carreggiata	Pista cicloped.
			Erba X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE
Fino a via Morandi

	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino a via Morandi	X	XX
Da via Morandi	X	X
Dopo l'Osteria (100m)	XXX dissesto della ciclopedonale (colture tropo adiacenti alla pista)	X
Poi	X	X
50 m dopo la chiesetta		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Cassi	X	NO	NO
Via Morandi	X	NO	
Attraversamenti			
H. Morandi	X 1 scal	NO	
X 2	X	NO	NO
H. chiesa	X (1 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: parco e h. chiesa Armentarezza	Lato DX/SX	Lato SX Vicino chiesetta	Lato DX Fronte chiesetta
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	PA no panca	NO
SICUREZZA	SI	SI	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 nella frazione	X	Negozi e area commerciale	1
Parco	X	Chiesa	X
Polisportiva accesso	X	Area Parcheggio	X
Limite 50	X	Ostaria e bar	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Chiesetta	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Ingresso polisportiva: scalino X, lungo la ciclopedonale.
- Dissesto pav. ciclopedonale.
- Presente rilevatore velocità: auto corrono e attraversamenti pedonali X.
- Ambito attorno al bar X. Dopo il bar: tratto di ciclopedonale con dissesto, erba e puntuali sconnessioni a causa delle adiacenti colure X.
- Traverse laterali X.
- Presente fermata scuolabus.
- Accesso all'argine dall'inizio di San Filippo: X.
- Via Armentarezza: X (limite velocità 70kmh e percorso pedonale assente); presente la sede associazioni militari (alpini, bersaglieri, artiglieri...).



Codice – Nome via	U99	Via Marinella
Zona – Orientamento	Marinella	Da via SP



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Terzo bacino/IV Bacino	X	NO	NO
----------------------------	---	----	----

Attraversamenti

H. bar/fermata	X (scal)	NO	SI
----------------	----------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Lungo strada

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: inizio via e dopo il parco</i>	<i>Lato SX X 1</i>	<i>Lato SX x 2</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA'	NA	NO	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	PA no panca	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	1
Parco con area sagra	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		9,5

NOTE

- Bar alla fermata h. Brigato Alto con fermata e pensilina senza panca. Strada tagliata in 2 dalla SP74.



Codice – Nome via	U100	Via Malamocco
Zona – Orientamento	Cesarolo/Terzo Bacino	Da SP



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				C

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	50m fino al cimitero

ACCESSIBILITÀ PEDONALE 60m fino al cimitero	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		X	
			X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via SP ciclopedonale	X	NO	SI
----------------------	---	----	----

Attraversamenti

	X	NO	NO
--	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Cimitero

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Servizi cimitero	X	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Strada che conduce al cimitero.



Codice – Nome via	U101	Via Pineda
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe a via Capodistria (cimitero)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Corso del Sole/Baseleghe	X	NO	SI
Via Capodistria	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	DX/SX x 2	SX/DX x 4
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco/Centro ippico Valgrande	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5



Codice – Nome via	U102	Via Capodistria
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Pineda	X	NO	NO
------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Cimitero

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite	X	Negozi e area commerciale	
Cimitero	E16	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Asfalto strada con rialzo e dissesto.



Codice – Nome via	U103	Via Baseleghe
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
						X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Brenta a via Stella: lavori in corso

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	Assenza ciclabile X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Corso del Sole/via del Pini	X	NO	SI
Via Brenta	X	NO	
Via Stella/Cellina/Maja	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
vedi mappa			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Pineta e villaggi turistici	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura	X



PRIORITA'

	Fino a via Stella	Lavori in corso
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8	10

NOTE

- 100m prima della rotonda Corso del Sole: inizia la ciclabile anche lato Sx per proseguire lungo via dei Pini.
- Tratto con lavori in corso per ciclabile.
- Intervento: migliorare il comfort pedonale lungo la via.



Codice – Nome via	U104a	Corso del Sole (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bibione	Dalla rotonda via Baseleghe alla rotonda via Argo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (frequenti accessi interni)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Baseleghe	X	NO	SI
Accesso contro viale / molte interruzioni	X	NO	NO (perdita linea guida)

Attraversamenti

2x	X	NO	Troppo lunghi
----	---	----	---------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. Via Corona del Sud	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Supermercato	X
ACA	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	12

NOTE

- (frequenti accessi interni con interruzioni); contro viale commerciale con soste.
- Via Pirano: **X**.



Codice – Nome via	U104b	Corso del Sole (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Argo al Piazzale Zenith



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Contro viale	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci/Intersezioni

Via delle Comete	X (1 scal)	NO	SI
Piazzale Keplero	X (1 scal)	NO	SI
Via Atena	X	NO	SI

Attraversamenti

H via Delle Comete	X (2 scal)	NO	
X 3 attraversamenti	X (scal e dissesto)	NO	SI/NO (lunghe)
n. 6 attravers.	X (7 scal)	NO	
n. 1 attravers.	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

Banca e tabacco 4

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		X dissesto Assente anche cart.



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Piazzale Keplero	DX	SX Uragano	DX benzinaio
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA sedute	A	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Piazza e ufficio Atvo	
Servizi	
Residenziale	X
Studio medico	X

Negozi e area commerciale, banca	X
Supermercato e mercato	X
Area Parcheggi	Soste frequenti
Presenza alberatura e/o elementi arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	18

NOTE

- Dopo via delle Comete: fine marciapiede e controviaie molto trafficato.
- Dissesto asfalto carreggiata del contro viale, fra via delle Comete/ via della Vega.
- Migliorare accesso ai marciapiedi delle gallerie commerciali: aumentare n. scivoli raccordo.
- Punti di dissesto frequenti.
- Traffico intenso e soste ovunque. Interferenze con i pedoni.
- Assenti linee guida arrivando a Piazzale Zenith e nell'attraversamento ❌.
- Via Saturno: ❌. Inizio via lato DX: per 50m viale ✅ poi ❌.
- Vie laterali lato SX: ❌.
- Studio medico per turisti: ❌.
- Ufficio ATVO in piazzale Keplero: assenza raccordo marciapiede ❌; ingresso ✅, porta ❌.



Codice – Nome via	U105	Lungomare Adriatico
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Procione a Piazzale Zenith



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
					X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via			
-----	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

vedi piazzali lungo la ciclopedonale

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Bar	X
Parco	X	Lungomare	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Prolungamento ciclopedonale verso Caorle.



Codice – Nome via	U106	Via Delfino
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Piazzale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		H. via Terra		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Piazzale Zenith/mare	X	NO	SI
Via Venere	X (3 scal)	NO	SI strisce
Passeggiata Bibione (raccordo usato)	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

H. via Marte	X (1 scal)	NO	SI
--------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Piazzale		X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Accesso piazzale/lungomare	X	Fine via scalinata	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso mare (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5

NOTE

- H. Piazzale: orientamento assente; necessaria smussatura piccoli dislivelli.
- Intervento: realizzare segnaletica orizzontale e corsia pedonale riservata.
- Intervento: abbassamento marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti.
- Intervento: abbassare corrimani (altezza bambini) delle passerelle o inserire doppio corrimano.
- Presenti rampe pedonali di accesso al mare e alla ciclopedonale.
- Intervento viabilità: inserire senso unico via Venere; realizzare marciapiede a raso lato SX.
- Incrocio con via Terra: inserire segnaletica orizzontale tipo street-print colorato.
- Via Giove . Realizzare corsia pedonale .



Codice – Nome via	U107	Via Timavo
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Cormor



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Soste laterali DX	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cormor	X	NO	SI
Via Concordia	X	NO	SI
Via Ledra (dissesto asfalto)	X	NO	

Attraversamenti

1	X (1 scal)	NO	
Fine via	Storto X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco/Bosco del Sagittario	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Stadio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5

NOTE

- Tratto area parcheggi lato SX: assenza linea guida.
- Puntuale dissesto della pavimentazione.
- Panchine assenti. Presenti 2 alberi.



Codice – Nome via	U148	Via Terra/Perseo (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da Lido dei Pini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X inizio	X h. Perseo		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Perseo e Regolo	X	NO	NO
Via Lira	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X posizione	
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Senso unico	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale con accesso sulla via	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, (da 0 a 3) strada divisoria	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

NOTE

- Sollevamento puntuale della pavimentazione in asfalto (radici).



Codice – Nome via	U109a	Via Maja (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Orsa Maggiore al Lungomare



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Corso Europa	X	NO	
Viale della Luna (cicloped)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Accesso lungomare	X	Area Parcheggi	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Accesso lungomare (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Pavimento in asfalto con puntuale dissesto (radici).



Codice – Nome via	U109b	Via Maja (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Dalla rotonda di via Orsa Maggiore a via Argo/Timavo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Vie laterali	X	NO	Strisce assenti
Via Argo	X	NO	SI

Attraversamenti

1, 2, 5 (con scivoli ripidi)	X (1 scal)	SI	NO
3.	X	NO	Lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

Delegazione di zona, polizia

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: Vedi terminal bus</i>	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	SI
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Delegazione comunale e polizia	E17	Palazzetto dello Sport	E22
IAT	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	
Terminal ATVO	E20		
Scuola primaria	E24	Scuola secondaria	E25

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Terminal bus (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		12,5

NOTE

- Carreggiata stradale molto ampia.
- Nel controviaie presenti stalli con ricariche elettriche.
- Terminal bus (info orari bus digitali). Bar .



Codice – Nome via	U109c	Via Maja (tratto 3)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Argo a via Alfa/Baseleghe



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Aree parcheggi (SX)	X (dislivelli)	NO	SI
Via Meduna	X	NO	SI
Via Baseleghe (ciclopedonale)	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via e metà via	X (4 scal) e scivoli ripidi	NO	SI
Fine via	X	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA no panca
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Parco del Donatore	X	Pronto soccorso	X
Servizi Carabinieri	X	Area Parcheggio x 2	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	16



Codice – Nome via	U110	Via Argo
Zona – Orientamento	Bibione	Da Corso del Sole a via Maja



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mira e 1	X	NO	SI
Via Atena	X (2 scal)	NO	SI
Via Mira	X	NO	SI
Corso del Sole	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	SI
h. via Andromeda	X (2 scal)	NO	
Fine via	X (2 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS 1

Ubicazione: h. via Egeria	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Intervento: realizzare attraversamento h. via Atena.
- Presenti puntuali dissesti nel marciapiede (radici).



Codice – Nome via	U111	Viale della Luna
Zona – Orientamento	Bibione	Da Corso del Sole/Piazzale Zenith



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Corso del Sole	X	NO	SI
Via Polluce	X	NO	SI
Via Cassiopea e via Auriga	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi traverse laterali /Via Auriga

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Accesso mare	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Lungomare (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9



Codice – Nome via	U112	Viale Aurora
Zona – Orientamento	Bibione	Da via delle Colonie



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Pavimentazione	Banchina	Pista cicloped.
		X	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Ariete	X (scivoli ripidi)	NO	Prima Corso Europa (dissesto)
Via Dei Gemelli	X	NO	SI
Via Leone	X (scivoli ripidi)	NO	SI
Via del Sagittario	X (scivoli ripidi)	NO	SI
Via dei Pesci e Via Pegaso		NO	SI
Via Acquario		NO	SI
Via Bilancia	X (scivoli ripidi)	NO	SI
h. Piazza	X	NO	SI
Via Pleione	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

1. Scivoli ripidi	XX	NO	SI
2 x	X	NO	SI
H via Leone con scivoli	X	NO	SI
Prima di piazza Treviso	X (scivoli ripidi)	NO	SI
Dopo piazza Fontana – Altri attraversamenti	X	NO	SI



	ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.
STALLI PARCH. RISERVATI		P.zza Treviso, via Atlante 3X		
FERMATE AUTOBUS	Vd. via Pegaso e vie laterali			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Piazze	X	Supermercato	X
Farmacia, banca	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	3
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	15,5

NOTE

- Tratto via dei Gemelli: accesso mare; presente stallo riservato; marciapiede lato SX **XX** (ma usato come sosta).
- Supermercato: **X** con panchine.
- Via del Leone: **X** (alberi nel marciapiede).
- Via del Sagittario: tratto con accesso mare; 2 alberi nel marciapiede; lato SX **X**; presente stallo riservato **X** (con dissesto).
- Fra via Sagittario/ via Zodiaco: pavimentazione poco complanare; lato DX **X**.
- Via Zodiaco: presente stallo riservato; marciapiede **X**.
- Presenza di molti scivoli di raccordo ripidi.



Codice – Nome via	U113	Via della Vega
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Corso del Sole	X	NO	SI
Via Egeria e via Mira/via Fenice/Andromeda/Aquila	X (9 scal)	NO	NO (strisce assenti)
Via Maja	X	NO	SI

Attraversamenti

Parco del Donatore /Chiesa	X	NO	SI
----------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		H. Chiesa e piazza 2X		
FERMATE AUTOBUS				

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale/inizio via	
Parco del Donatore	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Dissesto del marciapiede.
- Frequenti interruzioni nelle traverse laterali.



Codice – Nome via	U114	Viale Alemagna
Zona – Orientamento	Bibione	Dalla rotatoria di via Baseleghe



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Parco dei Pini	X	NO	NO
Viale delle Nazioni	X	NO	SI
Via Baseleghe	X	NO	SI
Via Puccini	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	SX	DX	SX Parco dei Pini	DX Parco dei Pini
MOBILITA'	A	NA	NA	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		6,5

NOTE

- Via Monteverdi e via Leoncavallo:
- Intervento: incrocio viale Alemagna/ via Leoncavallo da qualificare.
- Intervento: incrocio viale Alemagna/ via Dalmazia da qualificare.
- Accessibilità traverse laterali: .



Codice – Nome via	U116	Via Puccini
Zona – Orientamento	Bibione	Da viale Alemagna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale Alemagna	X	NO	SI
Via Serenissima/Italia	X	NO	SI
X 2 intersezioni (Mascagni, Donizetti)	X	NO	SI
X 2H. area parcheggio	X	NO	SI

Attraversamenti

1.	X (scal)	NO	SI
2.	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATEAUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale, bra	X
Parco	X	Supermercato	
Chiesa	X	Area Parcheggi con stazioni ricarica elettriche	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		8,5/9

NOTE

- Via Donizetti/ via Mascagni con accesso all'arenile.
- Percorso pedonale con interruzioni.



Codice – Nome via	U117	Viale Veneto
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Piazzale Adriatico



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X fra Italia/ Puccini		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa: interruz. fermata lato SX X e marciapiede X (lampioni che restringono percorso, evidenziare con fascia colorata)	XX (evidenziare con fascia colorata i pali dei lampioni)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Puccini	X	NO	SI
Via Cadore	X	NO	Qualif incrocio h. via Dalmazia
Parco dei Pini	X	NO	Dissesto sollevamento asfalto
Via Vivaldi	X	NO	SI
Viale Michelangelo no dissesto e sollevamento	X		NO
Via delle Nazioni	X	NO	SI/NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	h. Piazzale 2X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	Lato DX/ SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi Hotel	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso al mare da Vivaldi (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13,5

NOTE

- Piazzale Adriatico: ciclabile accesso all'arenile con rampa: X; bar con pavimento a raso: X; presenti n.2 stalli riservati: X; lavori in corso per rifacimento pista ciclabile dal Lido del Sole/ Piazzale Adriatico al Bosco Canoro.
- Presente dissesto della carreggiata.
- Incrocio via Cadore/ via Dalmazia: da qualificare.



Codice – Nome via	U118	Via Parco dei Pini
Zona – Orientamento	Bibione	Da via delle Colonie



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Serenissima (dissesto)	X	NO	
Via delle Colonie/Viale Veneto	X	NO	SI
Via Italia	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5/4

NOTE

- Dissesto pavimentazione.



Codice – Nome via	U118b	Via Serenissima/ via Parco dei Pini
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X fermata	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale delle Nazioni/ via Dalmazia	X	NO	SI
Via delle Colonie	X	NO	NO
Viale Italia	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via		NO	
------------	--	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Parco dei Pini	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA in mezzo al marciapiede
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco/Bosco delle Colonie	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Da via Puccini lato DX: metà tratto X, poi X a causa del sollevamento betonelle.
- Prima di via Dalmazia lato SX: dissesto puntuale tratto 2m.



Codice – Nome via	U119	Viale Dalmazia
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X metà poi altra metà X sollevamento asfalto		X (evidenziare pali lampioni con fascia colorata)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Viale della Serenissima (senso unico)	X	NO	SI
---------------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via			
------------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Parco dei Pini	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco/Bosco delle Colonie	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		4



Codice – Nome via	U120a	Via delle Colonie (tratto)
Zona – Orientamento	Bibione	Dalle Terme



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	H. piazzale bus: sollevamento betonelle tratto ca. 40 m
Dal Villaggio internazionale		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza (terme)	X	NO	SI
Via delle Colonie (traversa interna)	X (1 scal)	NO	SI
Via Parco dei Pini	X	NO	SI
Via Ariete	X (2 scivoli ripidi e scal)	BO	

Attraversamenti

1	X	NO	SI
2,3 Villaggio turistico internazionale	X (2 scal)	NO	SI
H. piazzale bus	X		ciclopedonale: pav. non complanare. 1m X prima via Ariete DX



STALLI PARCH. RISERVATI

Piazzale+ inizio viale Colonie
interne + Terme

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Acc.
	2X	3X erba e cordolo	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX	Lato SX	Lato SX	2 Lato DX	Lato DX Dopo rotonda
MOBILITA'	A	PA dissesto	A	NA	PA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	PA panca	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Chiesa Sta Stefano		Piazzale	X
TERME	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

	Verso Parco dei Pini	Verso il centro
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
TERME (da 0 a 3)	3	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia	3	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15	14

NOTE

- Piazzale con fontana: attraversamento X.
- Permeabilità pedonale fino al mare: X; accesso al mare: X.
- Fascia DX/SX con dissesto X (mattonelle rialzate con interruzioni frequenti).
- Accesso Bosco delle Colonie: X
- Chiesa: X.
- Terme: presenza stallo riservato lungo la strada.
- Attorno la rotonda delle Terme: dissesto pavimentazione.
- Tratto da via delle Colonie dopo le Terme: lato DX dissesto puntuale X poi percorso alberato con panchine.
- Piazzette con arredo X.



Codice – Nome via	U120b	Via Colonie interne (accesso mare)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via delle Colonie



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X in mezzo		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via delle Colonie	X	NO	SI
-------------------	---	----	----

Attraversamenti

2	X (1 scal)	SI	SI
---	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS 1

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Accesso mare	X	Via chiusa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Accesso mare (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		9

NOTE

- Tratto marciapiede con percorso podotattile.



Codice – Nome via	U121	Via Egeria
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe/Argo a via Orsa Maggiore



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Baseleghe cicloped su un solo lato	X	NO	
Via Alfa	X (4 scal)	NO	
Via Corona del Sud	X	NO	Attrav. assente
Via Argo	X	NO	
Via Orsa Maggiore	X	NO	

Attraversamenti

1 dopo via Alfa	X (1 scal)	NO	
-----------------	------------	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato con accesso esterno binario	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Cantiere in corso fra via Alfa/ via Baseleghe (interruzione percorso).
- Via Stella Sirio: larghezza marciapiede <90.
- Intervento: evidenziare pali lampioni con fascia colorata.
- Via delle Comete: le soste interferiscono con i pedoni.
- H. via delle Comete (tratto pedonale): permeabilità, togliere scalino.
- Intervento: riqualificare incrocio con via Argo; dare continuità pedonale con segnaletica orizzontale tipo street-print.



Codice – Nome via	U122	Via Cellina
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Pista cicloped.
	X puntuale h Crai e fine via lato SX con alberelli	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Baseleghe (ciclabile)	X	NO	SI
Via Noncello (SX)	X	interruzione	NO
Via Noncello (DX)	X	NO	SI
Viale Cormor	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	SI	NO podotatile con attrav. pericoloso (troppo lungo)
Crai dissesto	X (1 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		area commerciale ed artigianale	X
Parco		Supermercato	X
Centro tennistico	E23	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		9,5/10

NOTE

- Dissesto puntuale del marciapiede.
- Area parcheggi con assenza linea guida.
- La siepe lungo il marciapiede restringe il percorso <90.



Codice – Nome via	U123	Via Orsa Maggiore/Piazza Mercato
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Toro al Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedonale
	X	X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Toro/Brenta	X	NO	SI
Corso del Sole	X	NO	SI
Via Maja	X	NO	SI
Dopo via Maja	X	NO	SI
X 2	X	NO	

Attraversamenti

h. via Toro (dissesto)	X (3 scal)	SI	SI ma zebre scolorite
h. Piazza Po (dissesto radici)	X	NO	SI/NO radici che sollevano
Dopo Piazzale o e buca	X (1 scal)	NO	SI/NO
G. Gemelli storto x 2	X (2 scal)	NO	NO da rifare
H Bilancia (spostare panettone in mezzo)	X (2 scal)	NO	
h. Sagittario (con rampa ripida)	X (1 scal)	NO	SI
h. dopo Sagittario	X	NO	SI
H. Zodiaco da smussare e dissesto	X	NO	
Dopo via Zodiaco	X	NO	SI



Inizio via Peditra (dissesto)	X	NO	lungo
Zodiaco e Sagittaria (x 3)	X (4 scal)	NO	
Acquario (sollevamento asfalto)	Y	NO	
H. Pesci	X	NO	SI
H. Pegaso	Y	NO	SI
H. Croce del Sud e Pleione x 2	Y	NO	SI
Atlante (scivolo ripido e dissesto)	X (2 scal)	NO	SI
H. Aquila Despar	X (1 scal)	NO	
H. Maja (con scivolo ripido)	X (2 scal)	NO	SI
Dopo Maja: Eurospar (dissesto)	X (1 scal)	NO	SI
h Antares x 2 (Eurospar)	X (2 scal)	NO	SI
h. Autiga lungo e non complanare e dissesto	X (2 scal)	NO	SI
h. Andromeda prima e dopo x 2	X (4 scal)	NO Inserire podotattile	Lungo con interferenze
H Fenice e Mira x 2	X (1 scal)	Inserire podotattile	Lungo con interferenze
h. Egeria	X (1 scal)	NO	
Fine via/Corso del Sole dissesto / scal con il peditra	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Eurospar 2+ Lidl

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX	Lato DX	Lato DX rotonda P.le Po	P.le Po	Lato SX h. via Toro	Alto h. via Toro
MOBILITA'	NA	A	NA	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	PA	NO	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	NO	SI	SI	NO	SI	SI

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX dopo via Pesci	Lato DX dopo via Pesci	Lato SX Via Maja sospesa	Lato DX Via Maja sospesa	Lato DX dopo via Auriga
MOBILITA'	NA	PA	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	NO	SI	NO	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Piazza Mercato	X
Luna Park	E18
Residenziale	X
Peditra	X

Negozi e area commerciale/ Eurospar e Lidl (Po)	X
Bosco delle Fate	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	x



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Luna Park (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5

NOTE

- Presente spartitraffico con doppia corsia. Puntuali dissesti.
- Attorno supermercato Eurospar: assenza linee guida.
- Attraversamenti lunghi ma protetti: installare segnali podotattili. Diversi attraversamenti con dislivelli.
- Tratto via Egeria ; tratto prima di via Veneto (lato DX) con restringimento (causa lampioni).
- Via Leone e via Bilancia senza percorso pedonale; Via dei Pesci con alberatura e percorso assente. Via Mira/ via Centauro: percorso assente ma traffico scarso (tipo residenziale).
- Via Pleione: senza marciapiede e senza alberi. Via Zodiaco: senza marciapiede con alberature. Via Acquario: alberata con marciapiede solo lato SX con lavori in corso;
- Via Pegaso: 2 marciapiedi e alberatura ; via Croce del Sud: lato DX e lato SX (marciapiede assente).
- Via Atlante: 2 marciapiedi . Via Antares: tratto fra via Orsa Maggiore e via Mattutina senza percorsi
- Tratto fra la chiesa e RSA: 2 marciapiedi ed alberi.
- 2 fermate bus in mezzo alla strada: pericolose .
- Inserire panchine nelle fermate.
- Intervento qualificazione: incrocio con via Andromeda,



Comune di S. Michele al Tagl. – VE
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 2024

RILIEVO URBANO
U123



Codice – Nome via	U124	Viale delle Nazioni
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Brenta



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo via Nazioni interne	X	
Dopo via Veneto	X	Fra Veneto/Dalmazia X (pali lampioni)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento	Sicurezza
------------	---------------------	--------------	-----------

Incroci

Viale Alemagna e Orsa Maggiore	X	NO	SI
Viale Italia	X (1 scal)	NO	SI
Serenissima	X (2 scal)	NO	NO
Viale Alemagna/Dalmazia	X	NO	NO (da qualificare)

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	
2, 3, 4, 5, 6 – dissesto Villaggio Marco Polo sollevamento - 7, 8, 9, 10	X (11 scal) dislivelli smussare	NO	
Via Alemagna	X (1 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4/4,5

NOTE

- Intervento: installare panchine.
- Ambito da qualificare: incrocio con via Alemagna (larghezza eccessiva carreggiata e interruzioni del percorso pedonale)



Codice – Nome via	U125a	Via del Sagittario (tratto1)/Piazza Mercato
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Timavo a Piazza Mercato



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Timavo/Corso Orsa Maggiore	X	NO	SI
Ingresso piazzale luna Park strettezza	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Fine Via	X	NO	SI

Attraversamenti P.le del mercato Luna park

X 2	X	NO	SI
X 1	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

2 lungo strada + 8 piazzale Luna park + 1 posta

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	9 X	X	



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: piazzale bus</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	SI
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Bosco del Sagittario	X	Luna park	X
Servizi posta	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		8

NOTE

- Piazzale Lunapark: presenza marciapiede.
- Dal Piazza Mercato fino alla delegazione comunale: permeabilità pedonale; ciclopeditone con pav. in ghiaio X.
- Assenza linee guida; assenza corrimano nelle scale.
- Intervento: agevolare accesso piazzale con realizzazione scivolo e panchine.
- Terminal bus: segnali podotattili privi di contrasto cromatico e incompleti; integrare e completare le linee guida per l'orientamento.



Codice – Nome via	U125b	Via del Sagittaria (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Orsa Maggiore



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X metà via verso Corso Europa		

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Orsa Maggiore	X	NO	SI
Piazza Treviso	X	NO	SI

Attraversamenti

	X	NO	SI
--	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X (dissesto)

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: angolo viale Aurora	Lato SX
MOBILITÀ* (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		9

NOTE

- Tratto da via Orsa Maggiore a Corso Europa: dissesto puntuale.



Codice – Nome via	U125c	Via del Sagittario (tratto 3)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Timavo al mare



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Timavo	X	NO	
Via Orsa Maggiore	X	NO	SI ma ampio da qualif.

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
v. viale Aurora			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco Bosco del Sagittario, Luna park	X	Piazza	X
Accesso al Mare	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Accesso al mare (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10



Codice – Nome via	U126	Corso Europa
Zona – Orientamento	Bibione	Da Corso del Sole



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
X radici alberi	X		X fino a Auriga a DX	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da Pleione fino a via Atlante	X	XX
Da via Castore	X	
Dopo	X	X
20m prima di via Auriga fino a via Alcione	X	X
Da via Alcione	X	X
Da via Maja a Croce del Sud	X	X
Da Croce del Sud e via Pegaso	X	X
Da via Pegaso	X	XX
	X	XX
Da via Leone	X	X
20m prima via Meteore	X	XX
Da via Ariete	X	X
Ultimi 30m rotonda	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Corso del Sole	X	NO	SI
--------------------	---	----	----



Via Maja	X	NO	SI
Via Polluce pendenza (DX/SX)	X	NO	
Via Bilancia	X	NO	
Via Talgete	X	SI	SI
Via Maja (lato DX pendenza e scal)	X (1 scal)		Assente e scal
Via Atlante	X (1 scal)	NO	Pendenza ampio e no zebre
Pegaso e Bilancia e Leone	X (5 scal)	NO	SI
Dopo via Ariete (DX)	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti da fine via verso via Maja

X	X (1 scal)	NO	SI
X via Ariete	X		SI
X Via Gemelli e Sagittaria	X	SI	SI
H. Talgete e Elettra X 2 (fatto nuovo con podotattile)	X (2 scal)	SI	SI
Via Pleione	X	SI	SI
H. Via Pegaso e Europa x 2	X	SI	SI
H. Bilancia e Leone x2	X	NO	SI
H. Meteore e Gemelli x 2	X	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Su via Atlante 2 e lungo strada + 2 su corso Europa e fine via 1 rotonda

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Acc.
	3 X	2 X via Pleione	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	SX Fine hotel Savoy	DX Via Polluce	DX H. via Pleione	Via Zodiaco	H via Gemelli
MOBILITA'	NA assente raccordo	NA	A	A	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	PA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco	
HOTEL	X
Residenziale	X

Negozi e area commerciale	X
Via chiusa	X
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3) Crai su traversa laterale	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	4
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	16

NOTE

- Lavori in corso: asfaltatura carreggiata e posa podotattile.
- Passeggiata lungomare: X.
- Marciapiede lato DX: puntuale dissesto e aiuole alberi restringono il percorso.
- Presenza podotattile in alcune intersezioni; il podotattile nei percorsi/intersezioni restringe il percorso pedonale.
- Lato interno fra via Alcioni / via Maja X. Tratto da via Maja a via Pleione: strettezza XX X
- Lieve pendenza a Dx/Sx del Corso.
- Dopo via Polluce, fermate bus lato DX X
- Via Cassioepa: senza marciapiede lati DX/SX X; qualificare l'accesso al mare.
- Via Andromeda: tratto dal Corso alla spiaggia senza percorso X.
- Da via Costellazione a Corso Europa: X con fine via pendenza, tratto lato DX per 2 m X da via Costellaz. e un attraversamento a inizio via X.
- Da via delle Costellazioni, le persone camminano per strada, la pendenza non agevola la pedonalità in autonomia.
- Via Auriga: marciapiede su un solo lato XX; alberature con pendenza.
- Via Alcione: da via Costellazione $\frac{3}{4}$ X senza marciapiede poi ultimo tratto XX con pendenza
- Via Talgete da Circonvallazione: lato SX X, lato DX X.

Tratto per il mare

- Ultimo tratto via Maja verso la spiaggia X: da migliorare e qualificare.
- Da via Talgete: presenza podotattile negli incroci per accesso al mare.
- Via Croce del Sud: assenza marciapiede per arrivare al lungomare.



Comune di S. Michele al Tagl. – VE
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 2024

RILIEVO URBANO
U126



Codice – Nome via	U127	Via Mira (tratto 1,2)
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Orsa Maggiore	X	NO	SI
Via della Vega/Corona del Sud	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	1,5
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	4	3,5



Codice – Nome via	U128	Via Brenta
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista interna
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale Cormor	X	NO	SI
Via Baseleghe	X	NO	SI (fine via)
Via Sile	X (2 scal)	NO	NO (strisce assenti)
Via Toro (semaforo)	X	SI - con avvisatore	SI

Attraversamenti

1. Rialzato	X	NO	SI
Fine via scivoli ripidi	X	SI - con avvisatore	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

NOTE

- Inizio percorso ciclopedonale  (pav. in ghiaia).
- Parco attrezzato: pav. in ghiaia (ciclabile).
- Interruzioni nelle traverse laterali.



Codice – Nome via	U129	via Meduna/ via Torre / via Noncello (continuità ciclopedonale)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Maja



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X ciclopedonale	X
Dopo via Torre	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Maja	X	NO	SI
Via Cellina	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
H. Area piscina x 2	X (3 scalini)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Hotel	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA (punteggio massimo 26)
	7

NOTE

- via Noncello: dissesto carreggiata.



Codice – Nome via	U130	Viale Italia/Via Vivaldi
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Serenissima



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X pali	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Veneto	puntuali dissesti X Permeabilità X e dissesto viale (lato SX)	X Passi carrai restringono il percorso

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Serenissima	X	NO	SI
Viale Veneto/Puccini	X	NO	SI
Via Vivaldi (dissesto)	X	NO	SI
Viale delle Nazioni	X	NO	

Attraversamenti

H. Fermata	X	NO	SI
H. Incrocio Via Veneto x 2	X (1 scal) e dissesto	NO	
Farmacia	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		via Vivaldi lungomare 2 X	Farmacia X



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	2 Lato DX/SX	2 Lato SX/DX 2
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Supermercato	
Farmacia	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, bar, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso al mare da Vivaldi (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	16,5

NOTE

- Lampioni restringono il marciapiede (largh. 90cm); siepe invade il marciapiede.
- Lampioni: evidenziare pali con fascia colorata.
- Da Via Vivaldi: accesso al mare con rampa un po' lunga (lieve pendenza).
- Puntuale dissesto pavimentazione lungo la via.



Codice – Nome via	U131	Viale delle Costellazioni
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Pavimentazione	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Traverse laterali	X	NO	SI
-------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.
	Piazza Orione X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	X
Area pedonale estiva	X	Supermercato	X
Farmacia	X	Area Parcheggio/Piazza Orione	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Dal Corso del Sole: assenza percorso inizio via lato DX.



Codice – Nome via	U132	Via Toro
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Brenta



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazzale Terme	X	NO	SI
----------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X	Si semaforo con avvisatore	Si
H. fontana	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato SX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Percorso per le Terme	X	Supermercato	
Bosco Lino delle Fate	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Terme (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Puntuale dissesto e interruzioni del percorso lungo tutta la via.



Codice – Nome via	U133	Via Della Vega/Antares
Zona – Orientamento	Bibione	Da via della Vega



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Della Vega	X	NO	SI
----------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Chiesa Sta Maria Assunta piazza	X
Servizi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5



Codice – Nome via	U134	Viale Vivaldi
Zona – Orientamento	Bibione	Da Piazzale Adriatico



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Piazzale Adriatico	X	NO	SI
Viale Italia	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Accesso spiaggia	X	Supermercato	
Tennis	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	




PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso spiaggia (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11



Codice – Nome via	U135	Viale dei Ginepri
Zona – Orientamento	Bibione	Da via della Laguna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Laguna	X	NO	SI
Via Arcadie (dissesto)	X	NO	SI
Via Passeggiata al mare	X	NO	SI
Via delle Primule	X (1 scal)	NO	SI
Via Gelsomini x 2	X (2 scal)	NO	Da qualificare (ampio)
Passeggiata dei Pini X 2	X	NO	SI ma no strisce
Via Asfoldelli	X (2 scal)	NO	SI
Via Fior da Lisa/degli Ontari/Lauri	X (5 scal)	NO	Via Lauti NO

Attraversamenti

Inizio+2	X	NO	SI
Maxi Family (dissesto)	X	NO	SI
Dopo via delle Primule x 3 attravers.	X	NO	SI
H. Ambulatorio medico - parco	X	SI	SI
Via Gelsomini	X	NO	SI
Con scivolo ripido Megastore	X	NO	SI
Via Asfoldelli	X	NO	SI
Dopo Fior da Lisa	X	NO	SI



Via degli Ontari e dopo x 2	X (3 scal)	NO	Si
H. Via Mimosa	X	NO	SI
H. curva via Genzianelle	X (1scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI 3

Maxi, farmacia, lungo strada

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE BUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato DX	Lato SX/DX X 8	DX	SX
MOBILITA'	NA	NA	A	NA	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	PA panca	NO	NO	PA panca
SICUREZZA	SI	SI	SI	PA/NA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Parco	X	Farmacia	X
Farmacia	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	14,5

NOTE

- Parco comunale con anfiteatro: pendenza eccessiva del viale interno; cestini X; assenza panchine nel parco, attraversamento X.
- Centro medico: X. Fermata bus: X.
- Via dei Pini/ via delle Dune: n.2 interruzioni X. A fine via dissesto pavimentazione piazzale e n.2 stalli riservati poco visibili X.
- Percorso chiesa San Antonio: X; assenza park riservato; assenza attraversamento.
- Ultime 2 fermate bus prima di via Baseleghe: X (sicurezza X).



Codice – Nome via	U136	Via della Laguna
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X X X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Area park (2 scal)	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

Attraversamenti

Via traversa chiusa	X (1 scal)	NO	NO
Ginepri	X	NO fare tattile	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: h. viale Ginepri</i>	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Parco per cani	X	Camping	X
Porto	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Porto (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11

NOTE

- Fine via H. Camping: ampio spazio carreggiata e assenza linee guida .
- Accesso anche dal campeggio per il Giardino Mediterraneo.



Codice – Nome via	U137	Passeggiata Bibione Spiaggia
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lira



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Area pedonale	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Pista cicloped.
	Viale pedonale				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci/Attraversamento

Via Lira (attrav)/Lido dei Pini	X (1 scal)	NO	SI
Via Regolo scalinata	X	NO	SI
Via Perseo (dissesto)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Pedonale	X	Negozi e area commerciale	X
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Dissesto della pavimentazione  con cartello informativo di attenzione per segnalare la presenza di sconnessioni.



Segnaletica "marciapiede dissestato"



Codice – Nome via	U138	Passeggiata Lido dei Pini - h.Rigel
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Procione/Rigel scalinata/via Lira



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Area pedonale	Marciaiede <90	Marciaiede >90	Banchina	Pista cicloped.
	X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vd mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via interno alla piazza scalini fronte Despar	X	NO	SI
---	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	X
Parco	X	Supermercato	X
Farmacia e sportello bancario	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Problema di orientamento per discontinuità delle linee guida.
- Supermercato Despar: .
- Accesso al parco collegato da una passerella pedonale: (pendenza accentuata).
- Dal Viale dei Pini all'ingresso farmacia e banca: (gradini, scoline, rampe troppo pendenti).
- Farmacia: porta ; ingresso : Banca Atm: bancomat .



Codice – Nome via	U139	Via Unità d'Italia
Zona – Orientamento	Bibione	Da via delle Nazioni



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X ma interruzione aree parcheggio	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via delle Nazioni	X	NO	SI
-------------------	---	----	----

Attraversamenti

1	X (1 scal)	NO	
2	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA no scivolo
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		5



Codice – Nome via	U140	Via Urano
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lira a via Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lira	X	NO	S
Via Corso del Sole	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Tratto solo ciclabile	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Intervento segnaletica: cambiare ciclabile in ciclopedonale.



Codice – Nome via	U141	Via Marte
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lira



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		Fine via/Corso del Sole		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	alberi e Soste lato DX	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X Con puntuale X
	Da via del Cigno	20m X (dissesto) poi X	
	Da Viale dei Pianeti	X	XX
	Ultimi 50m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Lira	X	NO	SI
Via Delfino	X	NO	SI
Via del Cigno	X (1 scal)	NO	SI
Via Regolo	XX	NO	SI
Via dei Pianeti /dissesto	X	NO	SI
Via Perseo	X	NO	Ampio da qualificare

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Supermercato	X
Residenziale	X	Presenza alberatura <input checked="" type="checkbox"/> e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5/7

NOTE

- Lavori in corso.
- Quartiere e strada molto frequentati d'estate.
- Marciapiede dissestato a causa delle radici.
- interruzione percorso pedonale a causa delle interferenze degli automezzi in sosta.
- Via del Cigno: (alberature nel percorso).



Codice – Nome via	U142	Via Saturno
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Lira	X	NO	
Corso del Sole	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Dissesto pavimentazione e alberature.



Codice – Nome via	U143	Via Mercurio
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Corso del Sole a via Regolo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		Corso del sole		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Dei Pianeti	X	NO	
Via del Cigno	X	NO	SI

Attraversamenti

1 h via dei Pianetti	X (1 scal)	NO	SI
----------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	X
Parco	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7/7,5



Codice – Nome via	U144	Via Lattea
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Corso del Sole a via Procione (campeggio)



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

A DX dopo 80m e via Plutone	X (3 scal)	NO	SI
Via Delfino e Nettuno e Urano	X	NO	NO
Via Lira	X	NO	SI
Via Capricorno Est	X	NO	SI
Via Procione	X	NO	SI
Via Lira	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	NO
H. prima via Nettuno	X (2 scal)		SI
Dopo via Delfino	X	NO	
Via Capricorno	X	Assente inserire podotattile	lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: dopo via Plutone e prima di via Capricorno</i>	<i>DX Troppo attaccato</i>	<i>DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X
Parco	
Servizi	
Residenziale	X

Negozi e area commerciale	X
Supermercato	
Area Parcheggio	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Via Nettuno: **X**.
- Tratto iniziale via Delfino fino a via Terra: **X**.
- Dissesto marciapiede a tratti.
- Assenza panchine e alberature lungo la via.
- Dopo via Delfino: a DX corsia pedonale non protetta.
- Corsia laterale dopo via Capricorno: assenza segnaletica (soste o corsia pedonale?).



Codice – Nome via	U145	via dei Pianeti, via Regolo (tratto), via Plutone, via Nettuno
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	h. Via Terra		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Attraversamenti

Prevalentemente assenti			
-------------------------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5/2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		4,5/5

NOTE

- Strade situate fra via Lattea/ Corso del Sole/ Via Procione senza percorsi protetti o con tratti di marciapiedi brevi e spesso inadeguati alla percorribilità pedonale per presenza dissesto o interruzioni.
- Zone prevalentemente residenziale.
- Presenza puntuale di dissesto nella carreggiata (radici).
- Via Terra costituisce una barriera trasversale per l'accesso verso il mare e all'area dei negozi a causa della presenza di scalinate e cambio di livello (vd. passeggiata dei Pini/ passeggiata al mare).



Codice – Nome via	U146	Via Procione
Zona – Orientamento	Bibione (Lido dei Pini)	Da via Lattea



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	A metà via			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
------------------------	---------------	-------------

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lattea	X	NO	
Via Rigel	X	NO	NO

Attraversamenti

h. Rigel	X	NO	SI
----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: inizio via (x 2) e h. faro	Lato SX	Lato DX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale e agenzie	X
Parco/ strada per il faro	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11,5

NOTE

- Lato SX: marciapiede con puntuali e frequenti dissesti **X**.
- Realizzare segnaletica orizzontale per la ciclopedonale.
- Dal viale per il faro: tratto marciapiede con pav. stabilizzato e compatto **X**.



Codice – Nome via	U147	Via Rigel
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Procione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Procione	X	NO	SI
Scalinata per accesso piazza	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	1 X		2 X (assenteiscivoli)

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA/NA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale/accesso con scalinate per passeggiata Adriatico e piazza	X
Parco		Supermercato	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5

NOTE

- Puntuale dissesto della pavimentazione (radici).



Codice – Nome via	U149a	Via Lira (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lattea



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X dopo via Marte		

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
alberelli	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
alberelli	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lattea	X	NO	
Via Urano	X	NO	SI
Via Marte	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

h. Lido dei Pini	X	NO	
------------------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. Passeggiata Lido dei Pini (dissesto pav.)	Lato SX
MOBILITA* (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NO
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
8Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		10

NOTE

- Presenza alberature che restringono il percorso pedonale.
- Intervento viabilità: fare senso unico ed ampliare marciapiede lato SX con inserimento panchine.
- Via Saturno: dissesto della carreggiata.
- Via Giove X.
- Ambito da qualificare: incrocio via Rigel/ via Venere (assenza percorsi protetti).
- Dissesto puntuale della pavimentazione in mattonelle.



Codice – Nome via	U149b	Via Lira (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da Passeggiata Bibione Spiaggia al mare



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Passeggiata per Bibione Spiaggia	X	NO	SI
Lido dei Pini	X	NO	SI

Attraversamenti

Passeggiata Lido dei Pini (dissesto con raccordo usato)	X	NO	SI
---	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Piazzale mare

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso al mare (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	13

NOTE

- Accesso al mare da via Lira: passerella pedonale senza corrimano e con eccessiva pendenza.
- Nel piazzale: n. 5 attraversamenti con dislivelli non raccordati (scalini).



Codice – Nome via	U150	Via Perseo (tratti 1, 2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da Via Nettuno



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X h. via Terra		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		Vedi mappa ✗	✗
		per 50m attorno al parco ✗ poi ✗	✗
	20m prima di via Giove	✗	✗ per 30m - Poi ✗
	Da via Terra (pendenza puntuale)	✗	✗
	Da via Venere	✗	✗
40m prima via Mercurio	✗	✗	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Nettuno	✗	NO	SI
Via Urano (cicloped)	✗	NO	SI
Via Giove	✗	NO	assente
Via Marte	✗	NO	NO
Via Venere e Mercurio	✗ (3 scal)		assente

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	H via Venere 2X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	X
Parco	X	Supermercato Discount	X
Servizi Studio medico per turisti	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Ampio incrocio con via Mercurio: da qualificare con segnaletica e restringimento carreggiata.



Codice – Nome via	U151a (vd. 137/143)	Via Regolo (tratto1) con via Mercurio/ via Venere
Zona – Orientamento	Bibione	Dal piazzale



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X tratto 2 Regolo	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Mercurio/Venere	X (3 scal)	NO	SI
Passeggiata pedonale	X (dissesto)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: via Venere	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Via chiusa con scalinata	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		10

NOTE

- Puntuale dissesto a inizio marciapiede; lato DX con scalino X



Codice – Nome via	U151b	Via Venere
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X Corso del Sole fine via		

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X?	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	------------------------	---	---

Incroci

Corso del Sole	X	NO	SI
Via Perseo	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi via Perseo

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. via Dei Pianeti	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		12

NOTE

- Presenza ostacoli nel percorso.
- Fra via Del Cigno e fine via: assenza linee guida (scarsa identificazione del percorso).
- Assenza attraversamenti pedonali.
- Via Del Cigno: interruzione e assenza percorso; assenza linee guida; alberelli che restringono il percorso;
- Tratto dal piazzale a via Venere: continuità e restringimento su via Mercurio fino a via Perseo; ultimi 60m lato DX .
- Interventi di moderazione del traffico: inserire 20 Km/h.
- Via Venere ed altre strade di quartiere: manutenzione dissesto pavimentazione.
- Tratto fra Via Lira/ via Delfino: .



Codice – Nome via	U152	Via Ariete (dal mare)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Aurora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X dopo corso Europa (SX)		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghez. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Aurora e Orsa Maggiore	X	NO	SI
----------------------------	---	----	----

Attraversamenti

H. Via Aurora	X	NO	SI
---------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i> tratto fra via Aurora/Corso Europa	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	x	Negozi e area commerciale	
Parco	x	Supermercato	
Accesso al mare e servizi	x	Area Parcheggio	
Residenziale	x	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	x

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Fine via pavimentazione X.
- Fra Corso Europa/ viale Aurora: realizzare corsia pedonale.



Codice – Nome via	U153	Via Stella Mattuttina
Zona – Orientamento	Bibione	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		Solo tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Maja	X	NO	SI
Via Antares, Talgete, Elettra	X	NO	SI
Via Auriga	X	NO	SI
Via Andromeda	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Centro tennis	X	Supermercato	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice – Nome via	U154	Via Monticato/Piazzale Po
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lemene al Piazzale Po



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Contro viale	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi	X	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	Percorso con X sollevamento alberi		X	
	fine via uno scalino e lungo percorso attrav. X poi X		X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lemene	X	NO	SI
Rotonda/Orsa Maggiore	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	
Fine via	X	NO	Lungo e poco visibile prima della rotonda

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Acc.
		X segn. Orizz. non visibile	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	X
Supermercato	X	Noleggio bici e agenzie	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Ampio controviale con dissesto asfalto.
- Assenza linee guida e presenza dissesto pavimentazione.
- Piazzale Po: attraversamento **X** molto lungo; assenza percorso pedonale protetto; presenza noleggio bici, parcheggi, negozi.
- Qualificare incrocio via Monticano/ via Lemene; un parcheggio riservato **X**.
- Intervento: realizzare scivolo per accesso marciapiede alberato.



Codice – Nome via	U155	Via Lemene/ via Gemelli
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Monticato



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Gemelli	X (2 scal)	NO	NO
Viale Aurora	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via Lemene	X (1 scal)	NO	SI
-----------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX	Lato SX	Lato DX tratto	Lato SX
MOBILITA'	PA	A	A	PA intralcio arredo Bar
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	S	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Negozi e area commerciale	X
Parco		Supermercato	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		12

NOTE

- Assenza linee guida (problema di orientamento).
- Puntuale dissesto della pavimentazione.



Codice – Nome via	U156	Via Alfa
Zona – Orientamento	Bibione	Dal Corso del Sole



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Dopo 10m XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Corso del Sole	X	NO	SI
Via Egeria	X (4 scal)	NO	SI
Andromeda e Vallesina e Maja	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Dopo via Egeria (scivolo ripido)	X	NO	SI
H. via Andromeda e dopo	X	NO	SI
	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Parco		Villaggio Europa	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Intervento: evidenziare i pali lampioni con fasce colorate.



Codice – Nome via	U157	Via degli Ontari
Zona – Orientamento	Bibione	Da via dei Ginepri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via dei Ginepri	X	NO	SI
Lungomare	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Piazzale accesso mare a fine via

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	5X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Parco	X
Via Chiusa		Supermercato	
Accesso mare	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Accesso mare (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5

NOTE

- Presenza Area fitness .



Codice – Nome via	U158	Via dei Lauri
Zona – Orientamento	Bibione	Da via dei Ginepri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	dissesto	dissesto

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via dei Ginepri	X	NO	SI
Lungomare	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Piazzale accesso mare fine via

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	5X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Via Chiusa		Supermercato	
Accesso mare	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Accesso mare (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

NOTE

- Piazzale con pista ciclabile.
- Presenza scalino nel piazzale lato SX: realizzare scivolo verso impianti basket.



Codice – Nome via	U159	Via Andromeda
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
Palo dopo della Vega	X	X tratto lato SX dopo Orsa maggiore	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da via Argo	X	X con 1 m dissesto e siepi che invadono il percorso
Da via delle Comete	XXX	X
Dal parco	XX	X
Da via della Vega (passi carrai) ed interferenze	X	X
Da Orsa Maggiore	X	X
Dopo Costellazione x 40m	X	X
40m prima di Corso Europa	X	X
Fine via	Percorso assente	Percorso assente

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Baseleghe e Barene	X	NO	SI
Via degli Orti	X	NO	SI
Via Alfa (distante)	X	NO	
Via Corona del Sud (DX)	X	NO	
Via Corona del sud (DX)	X (2 scal)	NO	SI
Via Eridano	X (2 scal)	NO	SI
H. Orsa Maggiore con dissesto e scivolo X	X (4 scal)	NO	SI
Via Stella Polare	X	NO	



Via Costellazioni (dissesto SX)	✗ (2 scal)	NO	
Via Costellazioni (SX)	✗	NO	
ATTRAVERSAMENTI			
Via Argo SX	✗ (1 scal)	NO	Da migliorare
Via Argo (DX assente)	✗ (2 scal)	NO	Da migliorare
Via delel Comete SX	✗ (2 scal)	NO	SI
Via delle Comete DX	✗		SI
H. Eridano	✗ (2 scal)	NO	
Parco del Donatore SX	✗ (2 scal)	NO	SI
Parco del Donatore DX	✗	NO	SI
Via della Vega	✗ (3 scal)	NO	
Via Alfa	✗	NO	SI
Prima Corona del Sud	✗	NO	SI
Dopo Corona del Sud	✗	NO	SI
Attrav h. Orsa Maggiore (dissesto)	✗	NO	SI
Dopo Orsa Maggiore	✗	NO	
Prima e dopo via Costellazioni	✗	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 poi 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggi x 2 (con scuola visto giardino)	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	1,5/2,0 dopo via Costellazioni
Servizi pubblici, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc."		3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica	2,5	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5	9,5/10

NOTE

- Tratto 1: presenza alberelli.
- Presenza del parco giochi Ricetta Luca e Tola Alessandro. E' presente un'altalena inclusiva ma senza viale di raccordo.
- Inserire stalli riservati adiacenti al parco.
- Parco Donatore: realizzare accesso e viale pavimentato da via Andromeda.



Codice – Nome via	U160	Via Pegaso
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Orsa Maggiore a Corso Europa



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
		Tratto fine corso Europa		X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Banchina</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
	X alberi	X		X tratto 2	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X X	X X
Dalla Piazza a Corso Europa	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Orsa Maggiore	X	NO	SI
Piazza	X	NO	SI
Corso Europa	X	NO	SI
Lungomare	X	NO	SI

Attraversamenti

X 3	X	NO	SI
-----	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale con sottoportico	X
Piazza Fontana	X	Supermercato	
Passerella accesso al mare	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Accesso al mare (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		12,5

NOTE

- Tratti con perdita linea guida e interferenze automezzi.
- Puntuali dissesti con presenza alberi e restringimento X causa albero in mezzo al marciapiede in corrispondenza del civico 16 e 44.



Codice – Nome via	U161	Via Passeggiata al Mare
Zona – Orientamento	Bibione	Da viale dei Ginepri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Viale dei Ginepri	X	NO	SI
-------------------	---	----	----

Attraversamenti

Fine via	X	SI	SI
----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Piazzale fine via e accesso spiaggia				2X (erba)

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale	
Parco	X	Bar	X
Accesso mare (rampa dolce)	X	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	1	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Accesso spiaggia (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11

NOTE

- Parco giochi in spiaggia X
- Ciclopedonale lungomare X.



Codice – Nome via	U162	Percorso ciclopedonale
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Procione



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
					X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Procione	X	NO	SI
--------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
v. via Procione			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco	
FARO BIBIONE	E19
Residenziale	

Negozi e area commerciale	
Spiaggia	X
Area Parcheggio	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Faro (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5/7



Codice – Nome via	U163	Via Livenza
Zona – Orientamento	Bibione	Da viale Cormor



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale Cormor SX	X	NO	NO
Viale Cormor DX	X	NO	SI
Via Orsa Maggiore	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via: storto (da smussare)	X	NO	NO storto per non vedente e senza linea guida
--------------------------------	---	----	---

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Parco		Villaggio	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

NOTE

- Lato DX: area parcheggi con assenza linee guida nei 2 accessi.



Codice – Nome via	U164	Via Stella
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Baseleghe



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Da Via Natisone	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Baseleghe (ciclopedonale)	X	NO	SI
Via Natisone	X (2 scal)	NO	SI
Via Sile	X	NO	Fare strisce (ampio)

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Servizi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U165	Via Capricorno Ovest/Est
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Lattea



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Lattea prima del bivio est ovest	X	X
Dopo il bivio	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via lattea	X	NO	SI/NO
Passeggiata con pendenza	XX	NO	SI
Permeabilità su via Lira/chiesa percorso sconnesso e scalino	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Chiesa e minigolf		X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Negozi e area commerciale/Passeggiata in alto	X
Parco con campo squash	X	Supermercato	
Servizi chiesa Regina della Pace	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Centro sportivo polifunzionale (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Chiesa Regina Margherita .
- Parco attrezzato con vialetto e piazzetta con panchine .
- Viale con pavimento sconnesso .
- Presenza impianti sport: squash, paddle, piscina; campo calcetto e tennis .
- Minigolf con uno stallone riservato .
- Attorno all'area ricreativa: marciapiede .



Codice – Nome via	U166	Viale Cormor (tratto 1,2)
Zona – Orientamento	Bibione	Da via Cellina verso SX/DX



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Dopo via Timavo	X	X
	X	X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cellina	X	NO	SI
Via Stella (SX/DX)	X	NO	No strisce
Via Brenta	X	NO	SI
Via Maja	X	NO	SI
Via Torre cicloped.	X		
Via Cellina	X		Fare striscia – troppo ampio ed insicuro

Attraversamenti

1; 2; 3	X (2 scal)	NO	NO lungo
2.	X	NO	SI
Dopo via Judrio	X (1 scal)	NO	
Prima e dopo via Cellina	X	NO	



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. via Lemene	Lato DX/SX	Lato (SX/DX) x 4
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Negozi e area commerciale	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'


Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		12

NOTE

- Incroci con via Lemene/via Livenza da qualificare.
- Cassonetti con aree delimitate lungo la strada.
- Via Cormor/via Maja: Pronto soccorso tutto con porta ; fermata bus ma assente podotattile e panchina; presente ampio parcheggio.
- Medicina turistica: ; porta .
- Prima di via Judrio lato DX: ampio accesso carraio e perdita linea guida.
- Puntuali dissesti nei marciapiedi.
- Assenza panchine.



Codice – Nome Località	PA1	Passeggiata Lido dei Pini
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
X			
	X		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla Piazza	A	PA	PA continuità passeggiata Bibione
Percorso interno alla Piazza	A	PA/NO linee guida assenti	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi	X	Agenzia	X
Farmacia e bancomat	X	Supermercato	X

NOTE

- Collegamento per Lungomare con passerella ripida per persona in carrozzina.



Codice – Nome Località	PA2	Passeggiata Bibione
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Si per accesso ad alcune traversali
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI con frequente dissesto

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
	X			
		X		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla passeggiata (scalinate)	PA NA	PA	PA continuità passeggiata Lido dei Pini
Percorso interno / pavimentazione	PA	PA	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X

NOTE

- Dissesto pavimentazione.



Comune di S. MICHELE AL TAGL. – VE
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

AMBITO URBANO

SCHEDE PIAZZE E PARCHI GIOCO



Codice – Nome Località	P01	Piazza della Chiesa
	Cesarolo	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI ma rampa per accedere in chiesa
Videosorveglianza	
Alberatura	NO - Scarso
Pavimentazione	SI sagrato

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla Piazza	A	PA	
Percorso interno alla Piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale sagrato pavimentato	SI	Monumento ai Caduti	SI
Area semi-pedonale	SI	Bar	SI
Chiesa	SI	Area attrezzata con panchine	SI
Esercizi commerciali	SI	Alberatura	
Residenze		Area Parcheggio	SI

NOTE

- Assenza linee guida e scarso orientamento. Pavimentazione fino a via Conciliazione.



Codice – Nome Località	P02	Piazza Zancanaro
	Cesarolo	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Rampa (aggiungere corrimano)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				2X
distante				

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla Piazza	A	PA	A
Percorso interno alla Piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X
Area semi-pedonale	
Delegazione comunale	X
Posta	X
Residenze	

Ciclopedonale	X
Servizi ambulatori	X
Area attrezzata con panchine	
Alberatura	
Area Parcheggio	X

NOTE

- Installare corrimano da via Conciliazione; ciclopedonale con lieve pendenza.



Codice – Nome Località	P03	Piazza “Fermati un attimo”
	Cesarolo	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (fermata bus con zona di attesa)
Dislivelli, scalini	SI ma rampa
Videosorveglianza	NO
Alberatura	1
Pavimentazione	

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X
	X		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	2 NA
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X
Chiesa	
Esercizi commerciali	
Residenze	

Area giochi	
Area attrezzata con panchine presso fermata	X
Alberatura	1
Area Parcheggio con betonelle su via Matteotti	X

NOTE

- Arredo da integrare con messa a dimora alberatura (miglioramento comfort).



Codice – Nome	P04	Piazzale della Chiesa Parrocchiale (via Dote)
	Località	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	Scalinata arrivando da via Dote ma accesso anche a raso
Alberatura	Solo sui lati
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
STALLO P. RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	assente
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Area giochi	
Parco	X	Servizi	
Chiesa	X	Area attrezzata con panchine	X
Esercizi commerciali		Alberatura	
Residenze	X	Area Parcheggio	

NOTE

- Assenza vegetazione ed alberatura nel centro della piazza. Ampio spazio pavimentato.
- Aggiungere corrimano sulla scalinata di accesso alla piazza da via Dote.



Codice – Nome Località	P05	Piazzale della chiesa S. Giorgio Martire (via Caduti)
	S. Giorgio al Tagl.	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	
Pavimentazione	NO- asfalto dissestato

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
	X			
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	PA/NA	NO	NA via Diaz
Percorso interno alla piazza	PA/NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Area giochi	
Chiesa (viale con dissesto)	X	Area attrezzata con panchine	
Esercizi commerciali – bar di fronte	X	Alberatura	
Residenze	X	Area Parcheggio	X

NOTE

- Asfalto della piazza sconnesso e dissesto.



Codice – Nome Località	P06	Sagrato chiesa Ss. Bellino e Mauro
	S. Mauretto	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	basso
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
STALLO P. RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	NA	NO	assente
Percorso interno alla piazza	NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	NO	Area giochi	
Fermata scuolabus		Area attrezzata con panchine	
Residenze	X	Piccola area parcheggi	



Codice – Nome Località	P07	Sagrato chiesa S. Antonio
	Malafesta	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI sagrato

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
X			
			X

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	NA
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale sagrato pavimentato	SI	Monumento ai Caduti	SI
Area semi-pedonale	SI	Bar	
Chiesa	X	Area attrezzata con panchine	SI
Residenze	SI	Area Parcheggio Piazzetta	SI

NOTE

- Assenza linee guida e scarso orientamento.



Codice – Nome Località	P08	Piazzale chiesa San Tommaso
	Villanova	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	SI ma rampa per accedere in chiesa
Videosorveglianza	NO
Alberatura	
Pavimentazione	SI sagrato

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
X			
	X		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	PA	NO	NA (SP)
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale sagrato pavimentato	SI	Monumento ai Caduti	SI
Area semi-pedonale	SI	Bar	
Chiesa	SI	Area attrezzata con panchine	SI
Residenze		Area Parcheggio	SI

NOTE

- Linee guida e orientamento assenti.



Codice – Nome	P09	Piazza Marconi
	Località	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO- Slargo autostradale con monumento ed accesso all'argine pendenza X

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
X			
	X		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	NA	NO	assente
Percorso interno alla piazza	NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale		Monumento ai Caduti	X
Fermata scuolabus	X	Area attrezzata con panchine	
Residenze	X	Piccola area parcheggi	X



Codice – Nome Località	P09b	Piazza “Il muro della storia” (via S. G. Bosco)
	S. Michele al Tagl.	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
	X			
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	assente
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Monumento ai Caduti	X
Muro della Storia	X	Panchine	X
Chiesa		Area attrezzata con panchine	X
Residenze	X	Area Parcheggio	



Codice – Nome Località	P10	Piazza della Chiesa
	S. Michele al Tagl.	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
V. vedi Corso del Popolo				X

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA E SOTTOPORTICO	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Area molto frequentato dai ragazzi che giocano a pallone	X
Chiesa con rampa	X	Panchine	
Bar	X	Area attrezzata con panchine	X
Residenze	X	Area Parcheggio	



Codice – Nome Località	P11	Piazza della Libertà
	S. Michele al Tagl.	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO – scivoli assenti
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X
			X

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA E SOTTOPORTICO	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X
CISL	X
BIBLIOTECA	X
Residenze	X

MUNICIPIO	X
Panchine	X
Area attrezzata con panchine	X
Area Parcheggio	



Codice – Nome Località	P12	Piazza Galasso
	S. Michele al Tagl.	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X posta
X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Studi medici e posta adiacente	X
Residenze	X	Bar e negozi	X

NOTE

- Assenza contrasto cromatico e orientamento; pavimentazione scivoloso e assenza alberatura (v. isole di calore).



Codice – Nome	P13	Piazza del Mercato
Località	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO Terminal bus

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X
			X

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	NO	A/NA
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale		Area mercato	X
Mercato del pesce	X	Luna Park	X
Area parcheggi	X	POSTA con rampa	X
Arredo	X		

NOTE

- Inserire segnaletica orizzontale per pedoni.
- Presenza di panchine adiacenti ufficio postale.
- Alberature sparse.
- Presenza mattonelle podotattili con scarso contrasto cromatico.
- Via del Sagittario: XX; presenti n.2 stalli riservati: X.



Codice – Nome Località	P14	Piazza Niccolò Copernico
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
STALLO P. RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	NA
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Rotatoria con marciapiede ampia attorno	X	Ristorante	X
Residenze		Bar e negozi	X
Area parcheggi		Minigolf	X



Codice – Nome Località	P15	Piazzale Zenith
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Dislivelli, scalini	Si (negli attraversamenti)
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	asfalto

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	NO	NA
Percorso interno alla piazza	A ma senza corsie pedonali		NA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	NO	Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi	X	Ciclopedonale lato lungomare	X

NOTE

- Assenza corsie pedonali, con attraversamenti lunghi, assenza linee guida
- Via Mercurio X.
- H. altezza via Regolo: piccolo scalino per l'accesso mare.
- Stalli riservati: n.2 vicino alla rampa n. 6 lato via del Cigno.



Codice – Nome Località	P16	Piazzale Po
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
	X			
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza/ciclabile e marciapiedi	A	NO	PA
Percorso interno alla piazza	PA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale		Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi	X	Agenzia e noleggio bici	X



Codice – Nome Località	P17	Piazza Fontana
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Si ma anche presenza rampe lunghe
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarso sui lati
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
X			
	X via Pegaso con sicurezza si		

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi		Fontane	X

NOTE

- Orientamento difficile. Scarso contrasto cromatico.
- Panchine X, cestini e fioriere.
- Incrocio con via Pegaso: molto trafficato.



Codice – Nome Località	P18	Piazza Keplero
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	No - scarsa
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X
			X

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	NA
Percorso interno alla piazza	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Studi medici	
Residenze	X	Bar, ristoranti e negozi	X
Area parcheggi sotterraneo (privato)	X	Arredo, sedute e Gazebo	X
Taxi	X	Atvo agenzia	X
Credit Agricole		Mercato	X

NOTE

- Puntuali dissesti della pavimentazione del piazzale.
- Attraversamenti su Corso del Sole: X.
- Interferenze pedoni causa soste automezzi.



Codice – Nome Località	P19	Piazzale chiesa S. Maria Assunta
	Bibione, via della Vega	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO (rampa)
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				2X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Parco	X
Residenze	X	Chiesa	X
Area parcheggi	X	Bar con sala proiezione	X



Codice – Nome Località	P20	Piazza Treviso
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Gazebo a centro piazza con scalinata
Videosorveglianza	
Alberatura	SI perimetrali
Pavimentazione	SI

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
			X
X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	TAXI	X
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi		Arredo	X



Codice – Nome Località	P21	Piazza Orione
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	In parte

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A ma presenza scalini NA accesso per salire	PA	NA (1 scal)
Percorso interno alla piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Studi medici	
Residenze	X	Bar e negozi	X
Area parcheggi		Panchine sulla piazza lato via Costellazioni	X

NOTE

- Presenza attività commerciali.
- Fioriere intralciano il percorso.
- Chiusa al traffico (aperta solo da un lato).



Codice – Nome Località	P22	Piazzale Adriatico
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	A	PA	A
Percorso interno alla piazza	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

		Bar e accesso mare	X
Area parcheggi		Residenze	X



Codice – Nome Località	P23	Piazzale Tolomeo
	Bibione	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio rotatoria con ristorante
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLO P. RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzial. access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno alla piazza	PA/NA	NO	PA (lungo)
Percorso interno alla piazza	NA assenza e lato ristorante sassolini		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	NO	Ristorante	X
Residenze	X		

NOTE

- Qualificare e ampliare lo spazio per la sosta pedonale.



PARCO PUBBLICO, Cesarolo via Matteotti



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ cancello	Si con cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	assente
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS (via Conciliazione)			X	

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	NA
VIALE INTERNO	assente	NO	

ATTREZZATURE		Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA		X	
	PANCHINE		X	

NOTE

- Piazzetta "Fermati un Attimo" con panchine X alla fermata e fermata pensilina ma X.
- Parco in piazza: accesso dalla scuola.



PARCO PUBBLICO, Cesarlo via Cavalieri di Vittorio Veneto/ via Mons. Martin



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio - alto
Delimitazione area/ cancello	assente
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	assente
Alberatura	Da incrementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO Via Cav Veneto	NA	NO	assente
Via Mons. Martin	A	PA	
VIALE INTERNO	A	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		
	PANCHINE	X	



PARCO PUBBLICO, Cesarolo via Colle



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-basso
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	A
VIALE INTERNO	assente	NO	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI		X
	FONTANELLA	X	
	PANCHINE	X	



PARCO PUBBLICO, Cesarolo via Cartini



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		assente
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI		X
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	



PARCO PUBBLICO, S. Michele al Tagl.

via Marango/ Corso del Popolo/ via Venezia



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ cancello	SI
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI (da incrementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO (via Marango)	A	PA	NA
PERCORSO ESTERNO (Via Comugne)	PA	NO	NA
VIALE INTERNO	NA	NO	

ATTREZZATURE

	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE e TAVOLI PIC NIC		X

NOTE

- Realizzare un vialletto che colleghi le attrezzature presenti.
- Realizzare altri scivoli dai marciapiedi per agevolare la salita/discesa.
- Migliorare sicurezza e accessibilità degli attraversamenti attorno al parco.
- Via Rossini: X (carreggiata dissestata).



PARCO PUBBLICO, S. Michele al Tagl.

via Comugne



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione area/ cancello	Cancello assente, staccionata legno su un lato
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	NA
VIALE INTERNO	NA	NO	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE e TAVOLO PIC NIC		X
CAMPO CALCIO		X	



PARCO PUBBLICO, S. Michele Al Tagl. via Gobbato/ via Anna Franck



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI ma da incrementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	PA/A	PA	NA
VIALE INTERNO	assente	NO	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	X



PARCO PUBBLICO, S. Michele al Tagl. via dell'Unione



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio (casa di riposo)
Delimitazione area/ cancello	SI/NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI ma da incrementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO			X	
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	PA	PA	NA
VIALE INTERNO	assente	NO	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	

NOTE

- Parco da attrezzare e da rendere fruibile.



PARCO PUBBLICO, Bevazzana

via Bevazzana



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Delimitazione area/ cancello	SI con cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS			X	

ACCESSIBILITA'	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	PA pendenza non complanare tratto ciclopedonale	NA	NA rialzato
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		
	PANCHINE e TAV PICNIC		X
Ex scuola con rampa e vialetto	X	X	

NOTE

- Ciclopedonale con puntuali avvallamenti fino a 50m prima di via Kennedy.



PARCO PUBBLICO, S. Filippo via S. Filippo



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione area/ cancello	Staccionata legno senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS			X	

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO (ciclopedonale)	PA	PA	NA
VIALE INTERNO al parco	assente	PA	
Viale interno Polisportiva	A	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI E ATTREZZI FITNESS per bambini		X	
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE		X
ALTRO/Polisportiva con scalinetto		X ingresso	



PARCO PUBBLICO Bibione	via Perseo/ via Regolo/ via Saturno
------------------------	-------------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione area/ cancello	Cordonata (senza cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI sui lati (da implementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO via Perseo/Regolo	A	PA	A
Via Saturno	NA	PA	
VIALE INTERNO	A	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI e deiezioni canili	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	

NOTE

- Via Saturno: dissesto carreggiata radici sollevamento asfalto.
- Via dei Pianeti X.



PARCO PUBBLICO, Bibione	via Andromeda/ via degli Orti/ via Valgrande
-------------------------	--



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-Alto
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI scarsa (da implementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X lungo il marciapiede Valgrande	X	

NOTE

- Via Valgrande: **XX** alberelli che restringono il percorso.



PARCO PUBBLICO, Bibione via Argo/ via Maja



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione area/ cancello	Staccionata legno (senza cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	NA
VIALE INTERNO (puntuale dissesto pavimento accesso da via Argo)	A/PA	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA	X	
	PANCHINE	X	
ALTRO Monumento ai caduti	X		



PARCO PUBBLICO, Bibione	viale degli Ontari
-------------------------	--------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ cancello	Recinzione sul lato parcheggio ma senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	Si in fondo

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
Fitness (percorso e attrezzi)		X	
ARREDI	CESTINI		
	FONTANELLA		X
	PANCHINE (lungo mare)	X	
Ciclopedonale lungomare e area parcheggi	X		



PARCO PUBBLICO, Bibione Pineta	viale dei Ginepri
--------------------------------	-------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ cancello	SI
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS	X			

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	A
VIALE INTERNO	PA pendenza A		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	
ALTRO anfiteatro		X	

NOTE

- Svolgimento eventi.



PARCO PUBBLICO, Bibione	Passeggiata Adriatico
-------------------------	-----------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto – presenza e collegamento con un polo sportivo molto frequentato con piscina, mini-golf, campetti, paddle, ecc.
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO laterale al parco	A	PA	assente
PERCORSO Ciclopedonale che costeggia il parco	A		
VIALE INTERNO alla pineta	NA		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	
Lungomare	X		

NOTE

- Il vialetto principale che attraversa la pineta è scarsamente fruibile da una carrozzina.



PARCO PUBBLICO, Bibione

via Capricorno Est



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto – presenza e collegamento con un polo sportivo molto frequentato con piscina, mini-golf, campetti, paddle, ecc.
Delimitazione area/ cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	assente
VIALE INTERNO	A / NA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI		X
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	
Centro sportivo	X		

NOTE

- Presenza dissesto e sconessioni estese X nel secondo tratto del viale interno che conduce al mini-golf.
- Chiesa ed altre attività parrocchiali vicine al parco con accesso alla passeggiata



Spaggia Savoy Beach hotel, Bibione	Corso Europa
------------------------------------	--------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (periodo estivo)
Delimitazione area/ cancello	NO
Alberatura	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO v. area parcheggi	X			
FERMATA BUS				

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	assente
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE		Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	SDRAIE	X		
SERVIZI in spiaggia e bar		X		

- NOTE
- Percorso dall'Hotel Savoy alla spiaggia: tratto iniziale con dissesto pavimentazione.
 - La passerella per accesso al mare si interrompe alcuni metri prima della battigia.



PARCO PUBBLICO Bibione Pineta	Giardino Mediterraneo della Venezia Orientale,
-------------------------------	--



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Camperisti (accesso privato dal campeggio)
Delimitazione area/ cancello	SI cancello del campeggio
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO	Accessibile	Parz. Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA	PA	
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE	Accessibile	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI		X
	FONTANELLA		X
	PANCHINE (camping)		X
Rete volley (camping)		X	

NOTE

- L'area è ubicata all'estremità occidentale di Bibione, affacciata sul mare a Sud e con alle spalle la laguna di Porto Baseleghe e la foce del Canale dei Lovi.
- Il Giardino Mediterraneo della Venezia Orientale è uno dei quattro Giardini realizzati con il progetto SIGMA2 - Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell'ambiente e la biodiversità (<http://www.sigma2.upr.si>), finanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.
- E' stato inaugurato il 04/06/2013, con soggetto attuatore VeGAL e progettista lo studio AGRI.TE.CO.Sc.